


Cliente:	INFRAESTRUCTURA DIGITAL S.A.S	Fecha Recogida:	18/03/2024
Nit:	900422798-4	Fecha Contrato:	25/07/2023
Dirección:	Calle 32 C # 66 - 15		
Teléfono:	4483263 Ext 104	3217709997 PAULA	


COD. BARRAS	REFERENCIA	SERIAL	CANTIDAD	DW	DESCRIPCIÓN
POR18628	18628	MP1CGYEK	1	SI	PORTATIL LENOVO V330 Core i5 Gen-8/8GB/480GB+240GB SSD

REFERENCIA	OBSERVACION	IMAGEN ACTIVO
18628	se recibe equipo con falla en carcasa en teclado con puntos que sobresalen desde la parte interna al parecer tornillos más largos en la parte posterior le hacen falta tornillos la funda del cargador está desprendido el protector	
18628	se recibe equipo con falla en carcasa en teclado con puntos que sobresalen desde la parte interna al parecer tornillos más largos en la parte posterior le hacen falta tornillos la funda del cargador está desprendido el protector	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS80686. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total

1

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	INFRAESTRUCTURA DIGITAL S.A.S	Fecha Recogida:	18/03/2024
Nit:	900422798-4	Fecha Contrato:	25/07/2023
Dirección:	Calle 32 C # 66 - 15		
Teléfono:	4483263 Ext 104	3217709997 PAULA	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS80686. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total

1

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	INFRAESTRUCTURA DIGITAL S.A.S	Fecha Recogida:	18/03/2024
Nit:	900422798-4	Fecha Contrato:	25/07/2023
Dirección:	Calle 32 C # 66 - 15		
Teléfono:	4483263 Ext 104	3217709997 PAULA	

18628	se recibe equipo con falla en carcasa en teclado con puntos que sobresalen desde la parte interna al parecer tornillos más largos en la parte posterior le hacen falta tornillos la funda del cargador está desprendido el protector	
18628	se recibe equipo con falla en carcasa en teclado con puntos que sobresalen desde la parte interna al parecer tornillos más largos en la parte posterior le hacen falta tornillos la funda del cargador está desprendido el protector	
18628	se recibe equipo con falla en carcasa en teclado con puntos que sobresalen desde la parte interna al parecer tornillos más largos en la parte posterior le hacen falta tornillos la funda del cargador está desprendido el protector	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS80686. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
1

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	INFRAESTRUCTURA DIGITAL S.A.S	Fecha Recogida:	18/03/2024
Nit:	900422798-4	Fecha Contrato:	25/07/2023
Dirección:	Calle 32 C # 66 - 15		
Teléfono:	4483263 Ext 104	3217709997 PAULA	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS80686. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total

1

 Recibido	 Entregado	Juan Pablo Coordinador de renting
---	---	--------------------------------------

Cliete:	INFRAESTRUCTURA DIGITAL S.A.S	Fecha Recogida:	18/03/2024
Nit:	900422798-4	Fecha Contrato:	25/07/2023
Dirección:	Calle 32 C # 66 - 15		
Teléfono:	4483263 Ext 104	3217709997 PAULA	


ACTA DE RECOGIDA, CONSIDERACIONES PARA TENER EN CUENTA:

1. COMPURENT S.A.S. elabora este documento como prueba de entrega del equipo(s), ya sea por finalización de contrato de arrendamiento, tramite de garantía, servicio por demanda o cambio.
2. DAÑOS, AVERÍAS Y PÉRDIDAS: El arrendatario se compromete a respetar y proteger los equipos, que pertenecen a COMPURENT S.A.S, estableciendo para ello las medidas organizativas y técnicas que resultaran necesarias.
3. Todo daño generado por mal uso de los equipos es responsabilidad del arrendatario. COMPURENT S.A.S. está en la plena capacidad de hacer los cobros relacionados con la reparación o reposición de este.
4. COMPURENT S.A.S. realizará de manera inmediata, los cobros que éstos generen y tendrá tres días para notificar al cliente que daños son causados por mala manipulación y que conlleven un cobro.
5. En caso de pérdida el ARRENDATARIO asumirá el valor comercial del equipo, en el momento de decretarse la pérdida.
6. La persona que se encuentre realizando la recogida realizara una Revisión inicial visual, sin embargo, si este no percibe algún daño y no es reportado en este ingreso al ingreso en taller se realizara una revisión detallada y en caso de encontrar una anomalía tendrá tres días para notificar al cliente que daños son causados por mala manipulación y que conlleven un cobro.
7. El usuario deberá exigir el registro de los accesorios del equipo al momento del envío, no el transportador ni COMPURENT S.A.S asumirán responsabilidades por el extravío de accesorios no reportados por el usuario
8. En caso de que el usuario o cliente desee devolver equipos incompletos deberá autorizar por escrito el cobro del faltante mediante este ingreso.
9. El cliente debe devolver Hardware (equipos, periféricos y accesorios - guaya, maletín, audífonos, mouses, teclados entre otros) que hagan parte del contrato. Si el cliente se compromete a pagar el equipo/periférico/accesorio que hace falta por devolver se coordina la recogida, por el contrario, si no hay un compromiso de reposición la devolución quedará a cargo del cliente.

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS80686. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total

1

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--