






Cliete:	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	Fecha Recogida:	14/05/2020
Nit:	890980040-8	Fecha Contrato:	19/01/2023
Dirección:	CL 67 53 108		
Teléfono:	2198264 EGRESOS	2195268	

COD. BARRAS	REFERENCIA	SERIAL	CANTIDAD	DW	DESCRIPCIÓN
	021-08183EDU		4	SI	LICENCIA SPLA DE OFFICE 2016 STD
POR12689	12689	SMP1202T9	1	SI	PORTATIL LENOVO E4080 Core i5 Gen-5/8GB/1000GB
POR24090	24090	SMP1HN663	1	SI	PORTATIL LENOVO V330 CORE I5-8250U 4GB/1TB
POR4334	4334	2CE23922PD	1	SI	PORTATIL HP PROBOOK 4440S Core i5 Gen-3/8GB/500GB + LICENCIA RENTAL RIGHT WINDOWS 7 SNGL OLP NL FQC-03886

REFERENCIA	OBSERVACION	IMAGEN ACTIVO
12689	borde derecho está quebrado	
24090	borde de la pantalla tiene un golpe, el puerto de sd está quebrado, en los puertos de HDMI y clave de red tiene grietas.	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS61924. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




Cantidad Total
21

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	---	--

Cliente:	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	Fecha Recogida:	14/05/2020
Nit:	890980040-8	Fecha Contrato:	19/01/2023
Dirección:	CL 67 53 108		
Teléfono:	2198264 EGRESOS	2195268	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS61924. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
21




 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	---	--

Cliete:	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	Fecha Recogida:	14/05/2020
Nit:	890980040-8	Fecha Contrato:	19/01/2023
Dirección:	CL 67 53 108		
Teléfono:	2198264 EGRESOS	2195268	

24090	borde de la pantalla tiene un golpe, el puerto de sd está quebrado, en los puertos de HDMI y clave de red tiene grietas.	
24090	borde de la pantalla tiene un golpe, el puerto de sd está quebrado, en los puertos de HDMI y clave de red tiene grietas.	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS61924. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




Cantidad Total
21

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
---	--	---

Cliente:	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	Fecha Recogida:	14/05/2020
Nit:	890980040-8	Fecha Contrato:	19/01/2023
Dirección:	CL 67 53 108		
Teléfono:	2198264 EGRESOS	2195268	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS61924. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
21

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	---	--

Cliete:	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	Fecha Recogida:	14/05/2020
Nit:	890980040-8	Fecha Contrato:	19/01/2023
Dirección:	CL 67 53 108		
Teléfono:	2198264 EGRESOS	2195268	



ACTA DE RECOGIDA, CONSIDERACIONES PARA TENER EN CUENTA:

1. COMPURENT S.A.S. elabora este documento como prueba de entrega del equipo(s), ya sea por finalización de contrato de arrendamiento, tramite de garantía, servicio por demanda o cambio.
2. DAÑOS, AVERÍAS Y PÉRDIDAS: El arrendatario se compromete a respetar y proteger los equipos, que pertenecen a COMPURENT S.A.S, estableciendo para ello las medidas organizativas y técnicas que resultaran necesarias.
3. Todo daño generado por mal uso de los equipos es responsabilidad del arrendatario. COMPURENT S.A.S. está en la plena capacidad de hacer los cobros relacionados con la reparación o reposición de este.
4. COMPURENT S.A.S. realizará de manera inmediata, los cobros que éstos generen y tendrá tres días para notificar al cliente que daños son causados por mala manipulación y que conlleven un cobro.
5. En caso de pérdida el ARRENDATARIO asumirá el valor comercial del equipo, en el momento de decretarse la pérdida.
6. La persona que se encuentre realizando la recogida realizara una Revisión inicial visual, sin embargo, si este no percibe algún daño y no es reportado en este ingreso al ingreso en taller se realizara una revisión detallada y en caso de encontrar una anomalía tendrá tres días para notificar al cliente que daños son causados por mala manipulación y que conlleven un cobro.
7. El usuario deberá exigir el registro de los accesorios del equipo al momento del envío, no el transportador ni COMPURENT S.A.S asumirán responsabilidades por el extravío de accesorios no reportados por el usuario
8. En caso de que el usuario o cliente desee devolver equipos incompletos deberá autorizar por escrito el cobro del faltante mediante este ingreso.
9. El cliente debe devolver Hardware (equipos, periféricos y accesorios - guaya, maletín, audifonos, mouses, teclados entre otros) que hagan parte del contrato. Si el cliente se compromete a pagar el equipo/periférico/accesorio que hace falta por devolver se coordina la recogida, por el contrario, si no hay un compromiso de reposición la devolución quedará a cargo del cliente.

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS61924. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total

21

 Recibido	 Entregado	Juan Pablo Coordinador de renting
--	---	---