

<b>Cliente:</b>	ACRECER S.A.S.	<b>Fecha Recogida:</b>	3/02/2021
<b>Nit:</b>	890924789-7	<b>Fecha Contrato:</b>	6/07/2023
<b>Dirección:</b>	CL 11 B 31 A 64		
<b>Teléfono:</b>	4440048 EXT 6004	MONICA 2002	

COD. BARRAS	REFERENCIA	SERIAL	CANTIDAD	DW	DESCRIPCIÓN
POR12979	12979	SMP12DRAR	1	SI	PORTATIL LENOVO E4080 Core i5 Gen-5/8GB/1000GB
POR13727	13727	LR06NZ8A	1	SI	PORTATIL LENOVO V310 Core i5 Gen-6/8GB/240GB SSD
POR14608	14608	PC0JKDXW	1	SI	PORTATIL LENOVO T460 Core i5 Gen-6/8GB/500GB
POR18547	18547	PF0YU3WC	1	SI	PORTATIL LENOVO T470 Core i5 Gen-7/8GB/256GB
6265	6265		4	SI	LICENCIA WINDOWS 10 PROFESSIONAL
A102	A102		4	SI	ADAPTADOR

REFERENCIA	OBSERVACION	IMAGEN ACTIVO
18547	N/A	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS70211. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
2



 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
---------------------	----------------------	-----------------------------------

<b>Cliente:</b>	ACRECER S.A.S.	<b>Fecha Recogida:</b>	3/02/2021
<b>Nit:</b>	890924789-7	<b>Fecha Contrato:</b>	6/07/2023
<b>Dirección:</b>	CL 11 B 31 A 64		
<b>Teléfono:</b>	4440048 EXT 6004	MONICA 2002	




**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS70211. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**

2




 Recibido	 Entregado	Juan Pablo Coordinador de renting
---	---	--------------------------------------

<b>Cliete:</b> ACRECER S.A.S.	<b>Fecha Recogida:</b> 3/02/2021
<b>Nit:</b> 890924789-7	<b>Fecha Contrato:</b> 6/07/2023
<b>Dirección:</b> CL 11 B 31 A 64	
<b>Teléfono:</b> 4440048 EXT 6004 MONICA 2002	

13727	hay un huevo partido tapado con plastilina indica que recibieron así ya se subió novedad a compurent indican también venía soplado en el teclado	
14608	N/A	
13727	hay un huevo partido tapado con plastilina indica que recibieron así ya se subió novedad a compurent indican también venía soplado en el teclado	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS70211. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
2



 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--

<b>Cliente:</b>	ACRECER S.A.S.	<b>Fecha Recogida:</b>	3/02/2021
<b>Nit:</b>	890924789-7	<b>Fecha Contrato:</b>	6/07/2023
<b>Dirección:</b>	CL 11 B 31 A 64		
<b>Teléfono:</b>	4440048 EXT 6004	MONICA 2002	




**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS70211. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**

2

 Recibido	 Entregado	Juan Pablo Coordinador de renting
---	---	--------------------------------------

<b>Cliente:</b> ACRECER S.A.S.	<b>Fecha Recogida:</b> 3/02/2021
<b>Nit:</b> 890924789-7	<b>Fecha Contrato:</b> 6/07/2023
<b>Dirección:</b> CL 11 B 31 A 64	
<b>Teléfono:</b> 4440048 EXT 6004	MONICA 2002

13727	hay un huevo partido tapado con plastilina indica que recibieron así ya se subió novedad a compurent indican también venía soplado en el teclado	
13727	hay un huevo partido tapado con plastilina indica que recibieron así ya se subió novedad a compurent indican también venía soplado en el teclado	
13727	hay un huevo partido tapado con plastilina indica que recibieron así ya se subió novedad a compurent indican también venía soplado en el teclado	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS70211. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
2



 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--

<b>Cliente:</b>	ACRECER S.A.S.	<b>Fecha Recogida:</b>	3/02/2021
<b>Nit:</b>	890924789-7	<b>Fecha Contrato:</b>	6/07/2023
<b>Dirección:</b>	CL 11 B 31 A 64		
<b>Teléfono:</b>	4440048 EXT 6004	MONICA 2002	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS70211. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent



**Cantidad Total**

2

 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	Juan Pablo <b>Coordinador de renting</b>
--	--	---






<b>Cliete:</b>	ACRECER S.A.S.	<b>Fecha Recogida:</b>	3/02/2021
<b>Nit:</b>	890924789-7	<b>Fecha Contrato:</b>	6/07/2023
<b>Dirección:</b>	CL 11 B 31 A 64		
<b>Teléfono:</b>	4440048 EXT 6004	MONICA 2002	

12979	rejilla de ventilación esta vencida y por el lado del teclado está vencido l dica. ellos recibieron así y subieron l novedad a. compurent	
12979	rejilla de ventilación esta vencida y por el lado del teclado está vencido l dica. ellos recibieron así y subieron l novedad a. compurent	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS70211. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
2



 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--

<b>Cliente:</b>	ACRECER S.A.S.	<b>Fecha Recogida:</b>	3/02/2021
<b>Nit:</b>	890924789-7	<b>Fecha Contrato:</b>	6/07/2023
<b>Dirección:</b>	CL 11 B 31 A 64		
<b>Teléfono:</b>	4440048 EXT 6004	MONICA 2002	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS70211. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**

2

 Recibido	 Entregado	Juan Pablo Coordinador de renting
---	---	--------------------------------------



<b>Cliete:</b>	ACRECER S.A.S.	<b>Fecha Recogida:</b>	3/02/2021
<b>Nit:</b>	890924789-7	<b>Fecha Contrato:</b>	6/07/2023
<b>Dirección:</b>	CL 11 B 31 A 64		
<b>Teléfono:</b>	4440048 EXT 6004	MONICA 2002	



**ACTA DE RECOGIDA, CONSIDERACIONES PARA TENER EN CUENTA:**

1. COMPURENT S.A.S. elabora este documento como prueba de entrega del equipo(s), ya sea por finalización de contrato de arrendamiento, tramite de garantía, servicio por demanda o cambio.
2. DAÑOS, AVERÍAS Y PÉRDIDAS: El arrendatario se compromete a respetar y proteger los equipos, que pertenecen a COMPURENT S.A.S, estableciendo para ello las medidas organizativas y técnicas que resultaran necesarias.
3. Todo daño generado por mal uso de los equipos es responsabilidad del arrendatario. COMPURENT S.A.S. está en la plena capacidad de hacer los cobros relacionados con la reparación o reposición de este.
4. COMPURENT S.A.S. realizará de manera inmediata, los cobros que éstos generen y tendrá tres días para notificar al cliente que daños son causados por mala manipulación y que conlleven un cobro.
5. En caso de pérdida el ARRENDATARIO asumirá el valor comercial del equipo, en el momento de decretarse la pérdida.
6. La persona que se encuentre realizando la recogida realizara una Revisión inicial visual, sin embargo, si este no percibe algún daño y no es reportado en este ingreso al ingreso en taller se realizara una revisión detallada y en caso de encontrar una anomalía tendrá tres días para notificar al cliente que daños son causados por mala manipulación y que conlleven un cobro.
7. El usuario deberá exigir el registro de los accesorios del equipo al momento del envío, no el transportador ni COMPURENT S.A.S asumirán responsabilidades por el extravío de accesorios no reportados por el usuario
8. En caso de que el usuario o cliente desee devolver equipos incompletos deberá autorizar por escrito el cobro del faltante mediante este ingreso.
9. El cliente debe devolver Hardware (equipos, periféricos y accesorios - guaya, maletín, audifonos, mouses, teclados entre otros) que hagan parte del contrato. Si el cliente se compromete a pagar el equipo/periférico/accesorio que hace falta por devolver se coordina la recogida, por el contrario, si no hay un compromiso de reposición la devolución quedará a cargo del cliente.

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS70211. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**

2

 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	Juan Pablo <b>Coordinador de renting</b>
--	--	---