




<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

COD. BARRAS	REFERENCIA	SERIAL	CANTIDAD	DW	DESCRIPCIÓN
POR16968	16968	5CD8029HN7	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 440 G5 Core i5 Gen-8/8GB/240GB SSD
POR20169	20169	SPF183GNP	1	NO	PORTATIL LENOVO TINKPAD E480 Core i5 Gen-8/8GB/240GB
POR20173	20173	SPF180AUD	1	NO	PORTATIL LENOVO TINKPAD E480 Core i5 Gen-8/8GB/480GB
POR20219	20219	5CD82796Y1	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 Core i5 Gen-8/8GB/240GB
POR20352	20352	5CD827986G	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 CORE I5-8250U 3.10GHZ/8GB/1TB
POR23686	23686	SMP1GQJVX	1	NO	PORTATIL LENOVO V330 Core i5 Gen-8/12GB/1000GB+500GB SSD
	26963	5CG9177PLF	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 CORE-I5 8GB/1TB/ 14" W10 PRO
	26964	5CG9177Q37	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 Core i5 Gen-8/8GB/1240GB
	28524	DN6VCX2	1	NO	PORTATIL DELL VOSTRO 3480 Core i5 Gen-8/8GB/1240GB
	33284	1RW26Z2	1	NO	PORTATIL DELL VOSTRO 3480 Core i5 Gen-8/8GB/1000 + 256GB SSD
	34080	CWWBJZ2	1	NO	PORTATIL DELL VOSTRO 3480 Core i5 Gen-8/8GB/1000GB+240GB SSD
	34098	9Y1CJZ2	1	NO	PORTATIL DELL VOSTRO 3480 Core i5 Gen-8/8GB/1250GB
	34138	84FBJZ2	1	NO	PORTATIL DELL VOSTRO 3480 Core i5 Gen-8/8GB/1250GB
	39085	4NJB943	1	NO	PORTATIL DELL VOSTRO 3490 Core i5 Gen-8/8GB/480GB
	26941	5CG9177QCR	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 CORE-I5 8GB/1TB/ 14" W10 PRO
	26942	5CG9177NRK	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 CORE-I5 8GB/1TB/ 14" W10 PRO
	26943	5CG91784N3	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 CORE-I5 8GB/1TB/ 14" W10 PRO
	26944	5CG91785CH	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 Core i5 Gen-8/8GB/250GB
	26946	5CG9177PS2	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 CORE-I5 8GB/1TB/ 14" W10 PRO
	26947	5CG91784YC	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 CORE-I5 8GB/1TB/ 14" W10 PRO
	26949	5CG9177Q4W	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 CORE-I5 8GB/1TB/ 14" W10 PRO
	26952	5CG9178417	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 CORE-I5 8GB/1TB/ 14" W10 PRO

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
48

 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
48




 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

	26956	5CG9177P13	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 Core i5 Gen-8/8GB/240GB
	26957	5CG9178484	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 Core i5 Gen-8/8GB/1240GB
	26961	5CG9177QVV	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 CORE-I5 8GB/1TB/ 14" W10 PRO
	26962	5CG9177Q86	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 Core i5 Gen-8/8GB/0GB
	26966	5CG9178586	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 CORE-I5 8GB/1TB/ 14" W10 PRO
	26967	5CG91785CB	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 Core i5 Gen-8/8GB/1000GB 14" W10 PRO
	26970	5CG917858Z	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 CORE-I5 8GB/1TB/ 14" W10 PRO
POR27410	27410	SPF1PF8X8	1	NO	PORTATIL LENOVO E490 Core i5 Gen-8/8GB/1250GB+250GB SSD
	23860	SPF182SX1	1	NO	PORTATIL LENOVO E480 Core i5 Gen-8/8GB/250GB
	23878	SPF183GJM	1	NO	PORTATIL LENOVO E480 Core i5 Gen-8/16GB/480GB
	26913	5CG9177QNN	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 CORE-I5 8GB/1TB/ 14" W10 PRO
	26916	5CG91783WM	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 CORE-I5 8GB/1TB/ 14" W10 PRO
	26917	5CG91781S1	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 CORE-I5 8GB/1TB/ 14" W10 PRO
	26919	5CG9178459	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 CORE-I5 8GB/1TB/ 14" W10 PRO
	26922	5CG91783Z8	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 Core i5 Gen-8/8GB/0GB+250GB SSD
	26924	5CG91784X2	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 Core i5 Gen-8/8GB/1240GB
	26925	5CG917829P	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 CORE-I5 8GB/1TB/ 14" W10 PRO
	26927	5CG91785D1	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 CORE-I5 8GB/1TB/ 14" W10 PRO
	26928	5CG91785B9	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 CORE-I5 8GB/1TB/ 14" W10 PRO
	26930	5CG917851V	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 CORE-I5 8GB/1TB/ 14" W10 PRO
	26932	5CG9177MKS	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 Core i5 Gen-8/8GB/0GB
	26933	5CG91784HY	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 CORE-I5 8GB/1TB/ 14" W10 PRO
	26935	5CG91783VD	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 CORE-I5 8GB/1TB/ 14" W10 PRO
	26936	5CG9177QPP	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 CORE-I5 8GB/1TB/ 14" W10 PRO

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
48

 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
48

 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--





<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

	26938	5CG9177QX3	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 CORE-I5 8GB/1TB/ 14" W10 PRO
	26940	5CG91784Y2	1	NO	PORTATIL HP PROBOOK 240 G6 CORE-I5 8GB/1TB/ 14" W10 PRO

REFERENCIA	OBSERVACION	IMAGEN ACTIVO
26942	Equipo y cable con novedad, faltan tornillos, tapas desajustadas, ver imagenes	
26942	Equipo y cable con novedad, faltan tornillos, tapas desajustadas, ver imagenes	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
48

 <b>Recibido</b>	  <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--


<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
48


 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

26942	Equipo y cable con novedad, faltan tornillos, tapas desajustadas, ver imagenes	
26942	Equipo y cable con novedad, faltan tornillos, tapas desajustadas, ver imagenes	
26942	Equipo y cable con novedad, faltan tornillos, tapas desajustadas, ver imagenes	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
48

 <b>Recibido</b>	<p>Duber Rodriguez 1013536267</p> <b>Entregado</b>	<p>Juan Pablo</p> <b>Coordinador de renting</b>
--	--	---

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
48

 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--




<b>Cliete:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

20173	Equipo con novedad, ver imagenes. Equipo sin cargador ya que el que entregaban era generico, Mariana Mejia da la instruccion de nonrecinirlo. El clente se comunicara para definir lamreposicion y pago del cargador	
20173	Equipo con novedad, ver imagenes. Equipo sin cargador ya que el que entregaban era generico, Mariana Mejia da la instruccion de nonrecinirlo. El clente se comunicara para definir lamreposicion y pago del cargador	
26952	Equipo y cable con novedad, tqpq quebrada, tapas desajustadas, ver imagenes	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent





**Cantidad Total**  
48

 Recibido	DUBER RODRIGUEZ 1013536267	Juan Pablo Coordinador de renting
---	-------------------------------	--------------------------------------




<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
48


 <b>Recibido</b>	  <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--

<b>Cliete:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

26952	Equipo y cable con novedad, tqpq quebrada, tapas desajustadas, ver imagenes	
26952	Equipo y cable con novedad, tqpq quebrada, tapas desajustadas, ver imagenes	
26930	Equipo y cable con novedad, tapas desajustadas, ver imagenes	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
48

 <b>Recibido</b>	<p style="text-align: center;">Duber Rodriguez 1013536267</p> <b>Entregado</b>	<p style="text-align: center;">Juan Pablo</p> <b>Coordinador de renting</b>
--	--	---

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
48


 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

26930	Equipo y cable con novedad, tapas desajustadas, ver imagenes	
26930	Equipo y cable con novedad, tapas desajustadas, ver imagenes	
23860	Equipo y cargador con novedad, tapas desajustadas, ver imagenes	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
48

 Recibido	DUBER RODRIGUEZ 1013536267	Juan Pablo Coordinador de renting
---	-------------------------------	--------------------------------------

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
48





 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

23686	N/A	
23686	N/A	
23860	Equipo y cargador con novedad, tapas desajustadas, ver imagenes	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
48

 <b>Recibido</b>	  <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
48

 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--






<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

26957	Equipo y cable con novedad, faltan tornillos, tapas desajustadas, ver imagenes	
26957	Equipo y cable con novedad, faltan tornillos, tapas desajustadas, ver imagenes	
26957	Equipo y cable con novedad, faltan tornillos, tapas desajustadas, ver imagenes	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
48

 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--




<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
48





 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

26957	Equipo y cable con novedad, faltan tornillos, tapas desajustadas, ver imagenes	
26932	Equipo y cargador con novedad, tapa desajustada, le falta tornillo, ver imagen	
26932	Equipo y cargador con novedad, tapa desajustada, le falta tornillo, ver imagen	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent





**Cantidad Total**  
48

 <b>Recibido</b>	  <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--




<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
48



 <b>Recibido</b>	  <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

26961	Equipo con novedad, ver imagen	
26961	Equipo con novedad, ver imagen	
26933	Cargador con novedad, ver imagen	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
48

<b>Compurent</b> Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
------------------------------	---	---




<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
48



 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

26933	Cargador con novedad, ver imagen	
26933	Cargador con novedad, ver imagen	
26938	N/A	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
48

<b>Compurent</b> Recibido	 1013536267 Entregado	 Coordinador de renting
------------------------------	---	---

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
48

 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--





<b>Cliete:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

26946	N/A	
26922	Equipo con novedad, tapa desajustada, le falta tornillo, ver imagen	
26962	Equipo con novedad, tapa desajustada, cable con novedad, ver imagen	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
48

<b>Compurent</b> Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
------------------------------	---	---




<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
48





 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--

<b>Cliete:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

26962	Equipo con novedad, tapa desajustada, cable con novedad, ver imagen	
26927	Equipo con novedad, esta quebrado ennu a esquina, cargador con novedad, ver imagen	
26927	Equipo con novedad, esta quebrado ennu a esquina, cargador con novedad, ver imagen	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
48

 <b>Recibido</b>	  <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--




<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
48


 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--

<b>Cliete:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

26927	Equipo con noverdad, esta quebrado ennu a esquina, cargador con noverdad, ver imagen	
26927	Equipo con noverdad, esta quebrado ennu a esquina, cargador con noverdad, ver imagen	
26919	Cable con noverdad, vernimagen	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
48

 <b>Recibido</b>	<p style="text-align: center;">Duber Rodriguez 1013536267</p> <b>Entregado</b>	<p style="text-align: center;">Juan Pablo</p> <b>Coordinador de renting</b>
--	--	---



<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
48



 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--

<b>Cliete:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

26919	Cable con novedad, vernimagen	
26919	Cable con novedad, vernimagen	
26940	N/A	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
48

<b>Compurent</b> Recibido	 1013536267 Entregado	 Coordinador de renting
------------------------------	---	---

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		




**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
48

 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--






<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

26943	Equipo con novedad, le falta tornillo, ver imagen	
26970	N/A	
26967	Equipo y cable con novedad, ver imagen	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
48

<b>Compurent</b> Recibido	  Entregado	 Coordinador de renting
------------------------------	---	---




<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
48





 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

26967	Equipo y cable con novedad, ver imagen	
26949	N/A	
26913	N/A	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
48

 <b>Recibido</b>	  <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
48


 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--

<b>Cliete:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

26944	Equipo con novedad, le faltan tornillos, tapas desajustadas	
26944	Equipo con novedad, le faltan tornillos, tapas desajustadas	
26963	Cargador con novedad, vernimagen	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
48

 Recibido	DUBER RODRIGUEZ 1013536267	Juan Pablo Coordinador de renting
---	-------------------------------	--------------------------------------

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
48




 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

26963	Cargador con novedad, vernimagen	
20219	Equipo con novedad, l3 faltan tornillos, ademas, suena en su interior	
26935	Equipo con novedad, ver imagen (rayado)	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
48

 <b>Recibido</b>	 1013536267 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		




**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
48

 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--






<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

26935	Equipo con novedad, ver imagen (rayado)	
26936	N/A	
26936	N/A	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
48

<b>Compurent</b> Recibido	  Entregado	 Coordinador de renting
------------------------------	---	---

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
48

 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--

<b>Cliete:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

26925	Equipo con novedad, suena en su interior	
26916	Equipo con novedad, ver imagen, ademas suena en su interior	
26964	Equipo con novedad, le falta un tornillo y quebrado en un puerto USB, ver imagen	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
48

 <b>Recibido</b>	<p style="text-align: center;">Duber Rodriguez 1013536267</p> <b>Entregado</b>	<p style="text-align: center;">Juan Pablo</p> <b>Coordinador de renting</b>
---------------------	--	---




<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
48




 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

26964	Equipo con novedad, le falta un tornillo y quebrado en un puerto USB, ver imagen	
26928	Equipo con novedad, ver imagen	
26928	Equipo con novedad, ver imagen	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
48

<b>Compurent</b> Recibido	  Entregado	 Coordinador de renting
------------------------------	---	---




<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
48


 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

20352	Equipo con novedad, lemfaltabun tornillo, ver imagen	
20352	Equipo con novedad, lemfaltabun tornillo, ver imagen	
26947	Equipo con novedad y Cargador con novedad, ver imagen.	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
48

 Recibido	DUBER RODRIGUEZ 1013536267	Juan Pablo Coordinador de renting
---	-------------------------------	--------------------------------------

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		




**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
48

 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--







<b>Cliete:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

26947	Equipo con novedad y Cargador con novedad, ver imagen.	
26947	Equipo con novedad y Cargador con novedad, ver imagen.	
26924	Equipo con novedad, ver imagen	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
48

 <b>Recibido</b>	  <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
48



 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

26924	Equipo con novedad, ver imagen	
16968	Equipo con novedad, ver imagen	
16968	Equipo con novedad, ver imagen	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
48

<b>Compurent</b> Recibido	 1013536267 Entregado	 Coordinador de renting
------------------------------	---	---




<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
48


 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

39085	Equipo con rayones en la tapa, ver imagen	
34080	Equipo con rayones en la tapa, ver imagen	
26941	Equipo desajustado en la tapa	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
48

 <b>Recibido</b>	<i>Duber Rodriguez</i> <i>1013536267</i> <b>Entregado</b>	<i>Juan Pablo</i> <b>Coordinador de renting</b>
--	---	--

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
48




 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

**ACTA DE RECOGIDA, CONSIDERACIONES PARA TENER EN CUENTA:**

1. COMPURENT S.A.S. elabora este documento como prueba de entrega del equipo(s), ya sea por finalización de contrato de arrendamiento, tramite de garantía, servicio por demanda o cambio.
2. **DAÑOS, AVERÍAS Y PÉRDIDAS:** El arrendatario se compromete a respetar y proteger los equipos, que pertenecen a COMPURENT S.A.S., estableciendo para ello las medidas organizativas y técnicas que resultaran necesarias. Todo daño generado por mal uso de los equipos es responsabilidad del arrendatario. COMPURENT S.A.S. está en la plena capacidad de hacer los cobros relacionados con la reparación o reposición del mismo. COMPURENT S.A.S. realizará de manera inmediata, los cobros que éstos generen y tendrá 3 días hábiles para notificar al cliente que daños son causados por mala manipulación y que conlleven un cobro. En caso de pérdida el ARRENDATARIO asumirá el valor comercial del equipo, en el momento de decretarse la pérdida.
3. Todo equipo que llegue al almacén con los sellos de seguridad rotos ingresa a validación interna, en caso de tener algún faltante se realizara el cobro inmediato al cliente de la(s) parte(s) que hagan falta.
4. La persona encargada de realizar la recogida llevará a cabo una revisión visual inicial. No obstante, si durante esta inspección no se detecta ningún daño aparente y no se informa en este documento, al ingresar al taller, se realizará una revisión detallada posteriormente. En caso de encontrar alguna anomalía durante esta revisión detallada, se notificará al cliente en un plazo de tres días hábiles. Se informará al cliente sobre los daños causados por una manipulación inadecuada que resulten en cargos adicionales.
5. El usuario deberá exigir el registro de los accesorios del equipo al momento del envío, no el transportador ni COMPURENT S.A.S asumirán responsabilidades por el extravío de accesorios no reportados por el usuario.
6. En caso de que el usuario o cliente desee devolver equipos incompletos deberá autorizar por escrito el cobro del faltante mediante este ingreso.
7. El cliente debe devolver Hardware (equipos, periféricos y accesorios - guaya, maletín, audífonos, mouses, teclados entre otros) que hagan parte del contrato. Si el cliente se compromete a pagar el equipo/periférico/accesorio que hace falta por devolver se coordina la recogida, por el contrario, si no hay un compromiso de reposición la devolución quedará a cargo del cliente.
8. **ELEMENTOS NO DEVUELTOS:** En los casos que el arrendatario de tecnología no devuelva los siguientes elementos se aplicara la siguiente tabla de cobro para los mismos teniendo en cuenta el valor comercial actual de estos: (morrales, guayas, mouses alámbricos, teclados alámbricos, bases refrigerantes, convertidor USB - RJ45, cable de poder, cable HDMI, cable de datos, cable VGA, cable Display Port, receptor Wireless) los siguientes elementos siempre se generara cobro del 100% del valor comercial (mouses inalámbricos, teclados inalámbricos, accesorios y periféricos marca apple, docking station, lápices digitales, diademas, cámaras, controles de tv o videoproyectores, bases de monitores, unidades de dvd externas)
  - ✓ Contrato de 1 a 12 meses de duración: 100% de cobro
  - ✓ Contrato de 13 a 18 meses de duración: 80% de cobro
  - ✓ Contrato de 19 a 24 meses de duración: 60% de cobro
  - ✓ Contrato superior a 25 meses: NO SE GENERA COBRO
9. **REPARACIONES:**
  - Las reparaciones a los equipos propiedad del ARRENDADOR, únicamente pueden ser hechas por personal del ARRENDADOR, o por personal autorizado expresamente por el mismo.
  - El ARRENDATARIO no está autorizado a hacer reparaciones al hardware en los equipos, salvo si existiese un permiso escrito por parte del ARRENDADOR.
  - Cuando sea requerida una reparación, el ARRENDADOR se obliga a reemplazar los equipos y bienes informáticos por otros de similares o superiores características definitivamente.
10. **MEJORAS:**
  - EL ARRENDATARIO no está autorizado a hacer mejoras al hardware en los equipos, salvo que existiese un permiso escrito por parte del ARRENDADOR.
  - EL ARRENDATARIO está autorizado a instalar cualquier clase de software, para el normal desempeño de su operación en los equipos del ARRENDADOR.

<b>Observación:</b>	Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent	<b>Cantidad Total</b>
		48

 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	<b>Fecha Recogida:</b>	16/07/2024
<b>Nit:</b>	890910961-7	<b>Fecha Contrato:</b>	4/07/2019
<b>Dirección:</b>	CL 77 SUR 40 164 VDA SAN JOSE		
<b>Teléfono:</b>	3056100 EXT 4178-4259 0		

siempre y cuando este cumpla totalmente con un adecuado licenciamiento.

**11. DAÑOS:**

- El ARRENDATARIO responderá, civil y contractualmente, por todo daño o deterioro por mal uso a los equipos, en los cuales se compruebe que fueron ocasionados por un uso inadecuado de los equipos o provengan del incumplimiento de las instrucciones del fabricante, por parte de personal del ARRENDATARIO. En caso de daño parcial el ARRENDATARIO pagará la respectiva reparación, de acuerdo a la confrontación con el ACTA DE ENTREGA.
- Todo daño atribuible al suministro de energía, como descarga eléctrica, o variación de voltaje será cubierto en su totalidad por el ARRENDATARIO.
- El daño atribuible a un desgaste por uso normal, o concluyente de defecto en fabricación de los equipos será cubierto en su totalidad por EL ARRENDADOR.
- PARÁGRAFO. EL ARRENDATARIO deberá informar cualquier novedad sobre daños ocurridos a los equipos dentro de los 3 días hábiles a la ocurrencia del mismo. En caso de no notificar el daño dentro del término establecido en la presente deberá responder por la totalidad del valor del daño.

**12. PÉRDIDAS:**

- El ARRENDATARIO responderá por la totalidad de daños y perjuicios ocasionados por cualquier pérdida o desaparición sin violencia, que sufran los equipos durante el Acuerdo de arrendamiento operativo. En caso de pérdida se cobrará al ARRENDATARIO el valor comercial de reposición del equipo de similares características, que rija el día que se decreta la pérdida. Si el equipo esta descontinuado y no se hace posible su consecución, responderá por el costo de un equipo de similares características con su DEMERITO COMERCIAL aplicable de acuerdo al tiempo de Acuerdo ejecutado.
- PARÁGRAFO. EL ARRENDATARIO deberá informar cualquier novedad sobre perdidas de los equipos dentro de los 3 días hábiles a la ocurrencia de las mismas. En caso de no notificar la perdida dentro del término establecido en la presente deberá responder por la totalidad del valor del equipo

- 13. **RECOGIDA:** El servicio de Recogida de equipos se contemplará sobre una única visita por ticket. En caso de requerir más visitas se generará cobro por concepto de flete o el cliente deberá entregar en nuestras instalaciones.




- 14. **SEGURIDAD INFORMÁTICA:** Todo daño generado por Virus, Malware, Ransomware, y demás posibles ataques relacionados con la seguridad del equipo deberán ser contenidas por las políticas de seguridad del arrendatario. En consecuencia, cualquier situación que afecte el buen funcionamiento del equipo es responsabilidad del arrendatario.

- 15. **RESPALDO DE INFORMACIÓN:** El Arrendatario es responsable de realizar respaldo a la información contenida en los equipos, previa devolución a Compurent. Compurent no se responsabiliza por perdida de información.

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS85102. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**

48

 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	--	--