


Cliente:	GETCOM SERVICIOS S.A.S	Fecha Recogida:	20/01/2020
Nit:	900733568-1	Fecha Contrato:	1/11/2022
Dirección:	DG 55 AV 37 41 OF 701		
Teléfono:	4547240	3122572923	

COD. BARRAS	REFERENCIA	SERIAL	CANTIDAD	DW	DESCRIPCIÓN
COM13197	13197	MXL623224N	1	SI	PC DESKTOP HP 400 Core i5 Gen-6/8GB/1000GB
COM16993	16993	PC0RZDVU	1	SI	PC DESKTOP SFF LENOVO V520S CORE I5-7400 3.50GHZ/8GB/1TB
COM17047	17047	PC0R0MPE	1	SI	PC DESKTOP LENOVO V520S Core i5 Gen-7/8GB/1000GB
MON18901	18901	SVKL81463	1	SI	MONITOR LENOVO LED 19.5" THINKVISION E2054
MON2528	2528	V257053	1	SI	MONITOR LENOVO LCD 18.5" THINKVISION L1851P
	25980	1CR8400XMV	1	SI	MONITOR LED HP V190 18,5"
6265	6265		1	SI	LICENCIA WINDOWS 10 PROFESSIONAL
	A115		3	SI	MOUSE GENIUS ALAMBRICO USB
	A116		3	SI	TECLADO GENIUS ALAMBRICO USB
	A123		6	SI	CABLE DE PODER
	A124		3	SI	CABLE VGA

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS59396. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
28

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	GETCOM SERVICIOS S.A.S	Fecha Recogida:	20/01/2020
Nit:	900733568-1	Fecha Contrato:	1/11/2022
Dirección:	DG 55 AV 37 41 OF 701		
Teléfono:	4547240	3122572923	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS59396. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
28

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliete:	GETCOM SERVICIOS S.A.S	Fecha Recogida:	20/01/2020
Nit:	900733568-1	Fecha Contrato:	1/11/2022
Dirección:	DG 55 AV 37 41 OF 701		
Teléfono:	4547240	3122572923	

ACTA DE RECOGIDA, CONSIDERACIONES PARA TENER EN CUENTA:

1. COMPURENT S.A.S. elabora este documento como prueba de entrega del equipo(s), ya sea por finalización de contrato de arrendamiento, tramite de garantía, servicio por demanda o cambio.
2. DAÑOS, AVERÍAS Y PÉRDIDAS: El arrendatario se compromete a respetar y proteger los equipos, que pertenecen a COMPURENT S.A.S, estableciendo para ello las medidas organizativas y técnicas que resultaran necesarias.
3. Todo daño generado por mal uso de los equipos es responsabilidad del arrendatario. COMPURENT S.A.S. está en la plena capacidad de hacer los cobros relacionados con la reparación o reposición de este.
4. COMPURENT S.A.S. realizará de manera inmediata, los cobros que éstos generen y tendrá tres días para notificar al cliente que daños son causados por mala manipulación y que conlleven un cobro.
5. En caso de pérdida el ARRENDATARIO asumirá el valor comercial del equipo, en el momento de decretarse la pérdida.
6. La persona que se encuentre realizando la recogida realizara una Revisión inicial visual, sin embargo, si este no percibe algún daño y no es reportado en este ingreso al ingreso en taller se realizara una revisión detallada y en caso de encontrar una anomalía tendrá tres días para notificar al cliente que daños son causados por mala manipulación y que conlleven un cobro.
7. El usuario deberá exigir el registro de los accesorios del equipo al momento del envío, no el transportador ni COMPURENT S.A.S asumirán responsabilidades por el extravío de accesorios no reportados por el usuario
8. En caso de que el usuario o cliente desee devolver equipos incompletos deberá autorizar por escrito el cobro del faltante mediante este ingreso.
9. El cliente debe devolver Hardware (equipos, periféricos y accesorios - guaya, maletín, audifonos, mouses, teclados entre otros) que hagan parte del contrato. Si el cliente se compromete a pagar el equipo/periférico/accesorio que hace falta por devolver se coordina la recogida, por el contrario, si no hay un compromiso de reposición la devolución quedará a cargo del cliente.

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS59396. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total

28

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--