




Cliente:	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE	Fecha Recogida:	17/04/2023
Nit:	860025792-3	Fecha Contrato:	18/05/2023
Dirección:	CR 49 39S 100		
Teléfono:	2760022	0	

COD. BARRAS	REFERENCIA	SERIAL	CANTIDAD	DW	DESCRIPCIÓN
TAB18418	18418	HGAGBL4L	1	SI	TABLETA LENOVO TAB 3 4G
TAB18431	18431	HGAGBLB6	1	SI	TABLETA LENOVO TAB 3 4G
TAB18446	18446	HGAGBLC9	1	SI	TABLETA LENOVO TAB 3 4G
TAB18452	18452	HGAGBKYU	1	SI	TABLETA LENOVO TAB 3 4G
TAB18460	18460	HGAGBKVT	1	SI	TABLETA LENOVO TAB 3 4G
TAB18468	18468	HGAGBL58	1	SI	TABLETA LENOVO TAB 3 4G TABLETA LENOVO YOGA TAB 3 4G QUAD CO
TAB18504	18504	HGAGBLBK	1	SI	TABLETA LENOVO YOGA TAB 3 4G QUAD CORE 1.3GHZ/2GB/16GB
TAB18526	18526	HGAGBL9H	1	SI	TABLETA LENOVO TAB 3 4G
	25878	HGAGJ15N	1	SI	TABLETA LENOVO TAB 3
	25902	HGAGJ1H2	1	SI	TABLETA LENOVO TAB 3
	25910	HGAGJ1BR	1	SI	TABLETA LENOVO TAB 3
	25928	HGAGHW1C	1	SI	TABLETA LENOVO TAB 3
A102	A102	0	12	SI	ADAPTADOR

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS68255. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




Cantidad Total
0

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--



Cliente:	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE	Fecha Recogida:	17/04/2023
Nit:	860025792-3	Fecha Contrato:	18/05/2023
Dirección:	CR 49 39S 100		
Teléfono:	2760022	0	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS68255. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
0




 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliete:	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE	Fecha Recogida:	17/04/2023
Nit:	860025792-3	Fecha Contrato:	18/05/2023
Dirección:	CR 49 39S 100		
Teléfono:	2760022		0

REFERENCIA	OBSERVACION	IMAGEN ACTIVO
18431	tiene el borde de la pantalla un poco levantada	
18446	tiene un rayón abajo de la cámara	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS68255. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




Cantidad Total
0

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE	Fecha Recogida:	17/04/2023
Nit:	860025792-3	Fecha Contrato:	18/05/2023
Dirección:	CR 49 39S 100		
Teléfono:	2760022	0	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS68255. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
0

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE	Fecha Recogida:	17/04/2023
Nit:	860025792-3	Fecha Contrato:	18/05/2023
Dirección:	CR 49 39S 100		
Teléfono:	2760022	0	




ACTA DE RECOGIDA, CONSIDERACIONES PARA TENER EN CUENTA:

1. COMPURENT S.A.S. elabora este documento como prueba de entrega del equipo(s), ya sea por finalización de contrato de arrendamiento, tramite de garantía, servicio por demanda o cambio.
2. DAÑOS, AVERÍAS Y PÉRDIDAS: El arrendatario se compromete a respetar y proteger los equipos, que pertenecen a COMPURENT S.A.S, estableciendo para ello las medidas organizativas y técnicas que resultaran necesarias.
3. Todo daño generado por mal uso de los equipos es responsabilidad del arrendatario. COMPURENT S.A.S. está en la plena capacidad de hacer los cobros relacionados con la reparación o reposición de este.
4. COMPURENT S.A.S. realizará de manera inmediata, los cobros que éstos generen y tendrá tres días para notificar al cliente que daños son causados por mala manipulación y que conlleven un cobro.
5. En caso de pérdida el ARRENDATARIO asumirá el valor comercial del equipo, en el momento de decretarse la pérdida.
6. La persona que se encuentre realizando la recogida realizara una Revisión inicial visual, sin embargo, si este no percibe algún daño y no es reportado en este ingreso al ingreso en taller se realizara una revisión detallada y en caso de encontrar una anomalía tendrá tres días para notificar al cliente que daños son causados por mala manipulación y que conlleven un cobro.
7. El usuario deberá exigir el registro de los accesorios del equipo al momento del envío, no el transportador ni COMPURENT S.A.S asumirán responsabilidades por el extravío de accesorios no reportados por el usuario
8. En caso de que el usuario o cliente desee devolver equipos incompletos deberá autorizar por escrito el cobro del faltante mediante este ingreso.
9. El cliente debe devolver Hardware (equipos, periféricos y accesorios - guaya, maletín, audifonos, mouses, teclados entre otros) que hagan parte del contrato. Si el cliente se compromete a pagar el equipo/periférico/accesorio que hace falta por devolver se coordina la recogida, por el contrario, si no hay un compromiso de reposición la devolución quedará a cargo del cliente.

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS68255. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total

0

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--