




Cliente:	EXPERTS COLOMBIA S.A.S.	Fecha Recogida:	17/10/2023
Nit:	900801459-9	Fecha Contrato:	16/03/2020
Dirección:	CL 11 B 41 53		
Teléfono:	6040433 0		

COD. BARRAS	REFERENCIA	SERIAL	CANTIDAD	DW	DESCRIPCIÓN
MON11406	11406	3CQ5202BGW	1	SI	MONITOR HP LED LCD 18,5 HEW V193B V201
MON12155	12155	V9015KGGH	1	SI	MONITOR LENOVO D186 IN-WIDE 18.5
MON13274	13274	3CQ62021JX	1	SI	MONITOR HP LED 18.5" V194
MON13830	13830	3CQ54805R7	1	SI	MONITOR HP LED 18.5" V193B
	23333	1CR8400V2K	1	SI	MONITOR LED HP V190 18,5"
	23346	1CR8400TZ6	1	SI	MONITOR LED HP V190 18,5"
	23369	1CR8400X1J	1	SI	MONITOR LED HP V190 18,5"
	23376	1CR83716MJ	1	SI	MONITOR LED HP V190 18,5"
	25968	1CR8400XP7	1	SI	MONITOR LED HP V190 18,5"
6265	6265		1	SI	LICENCIA WINDOWS 10 PROFESSIONAL
	A123		1	SI	CABLE DE PODER
	A124		1	SI	CABLE VGA

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS74787. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent


Cantidad Total
104

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	EXPERTS COLOMBIA S.A.S.	Fecha Recogida:	17/10/2023
Nit:	900801459-9	Fecha Contrato:	16/03/2020
Dirección:	CL 11 B 41 53		
Teléfono:	6040433 0		

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS74787. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
104

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliete:	EXPERTS COLOMBIA S.A.S.	Fecha Recogida:	17/10/2023
Nit:	900801459-9	Fecha Contrato:	16/03/2020
Dirección:	CL 11 B 41 53		
Teléfono:	6040433	0	



ACTA DE RECOGIDA, CONSIDERACIONES PARA TENER EN CUENTA:

1. COMPURENT S.A.S. elabora este documento como prueba de entrega del equipo(s), ya sea por finalización de contrato de arrendamiento, tramite de garantía, servicio por demanda o cambio.
2. DAÑOS, AVERÍAS Y PÉRDIDAS: El arrendatario se compromete a respetar y proteger los equipos, que pertenecen a COMPURENT S.A.S, estableciendo para ello las medidas organizativas y técnicas que resultaran necesarias.
3. Todo daño generado por mal uso de los equipos es responsabilidad del arrendatario. COMPURENT S.A.S. está en la plena capacidad de hacer los cobros relacionados con la reparación o reposición de este.
4. COMPURENT S.A.S. realizará de manera inmediata, los cobros que éstos generen y tendrá tres días para notificar al cliente que daños son causados por mala manipulación y que conlleven un cobro.
5. En caso de pérdida el ARRENDATARIO asumirá el valor comercial del equipo, en el momento de decretarse la pérdida.
6. La persona que se encuentre realizando la recogida realizara una Revisión inicial visual, sin embargo, si este no percibe algún daño y no es reportado en este ingreso al ingreso en taller se realizara una revisión detallada y en caso de encontrar una anomalía tendrá tres días para notificar al cliente que daños son causados por mala manipulación y que conlleven un cobro.
7. El usuario deberá exigir el registro de los accesorios del equipo al momento del envío, no el transportador ni COMPURENT S.A.S asumirán responsabilidades por el extravío de accesorios no reportados por el usuario
8. En caso de que el usuario o cliente desee devolver equipos incompletos deberá autorizar por escrito el cobro del faltante mediante este ingreso.
9. El cliente debe devolver Hardware (equipos, periféricos y accesorios - guaya, maletín, audifonos, mouses, teclados entre otros) que hagan parte del contrato. Si el cliente se compromete a pagar el equipo/periférico/accesorio que hace falta por devolver se coordina la recogida, por el contrario, si no hay un compromiso de reposición la devolución quedará a cargo del cliente.

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS74787. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total

104

 Recibido	 Entregado	Juan Pablo Coordinador de renting
--	--	---