

Cliente:	ALMACENES EXITO S A	Fecha Recogida:	12/12/2023
Nit:	890900608-9	Fecha Contrato:	18/11/2022
Dirección:	CR 48 CL 32 B SUR 139		
Teléfono:	6049696 EXT 309770 6049696 EXT 309770		

COD. BARRAS	REFERENCIA	SERIAL	CANTIDAD	DW	DESCRIPCIÓN
	63761	5CD211HGTV	1	SI	PORTATIL HP 440 G8 Core i5 Gen-11/8GB/256GB

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS76943. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total

1

 Recibido	Entregado	Juan Pablo Coordinador de renting
---	-----------	--------------------------------------

Cliente:	ALMACENES EXITO S A	Fecha Recogida:	12/12/2023
Nit:	890900608-9	Fecha Contrato:	18/11/2022
Dirección:	CR 48 CL 32 B SUR 139		
Teléfono:	6049696 EXT 309770	6049696 EXT 309770	




Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS76943. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total

1

 Recibido	Entregado	Juan Pablo Coordinador de renting
---	-----------	--------------------------------------

Cliete:	ALMACENES EXITO S A	Fecha Recogida:	12/12/2023
Nit:	890900608-9	Fecha Contrato:	18/11/2022
Dirección:	CR 48 CL 32 B SUR 139		
Teléfono:	6049696 EXT 309770	6049696 EXT 309770	

REFERENCIA	OBSERVACION	IMAGEN ACTIVO
63761	se recibe. cargador con plaqueta de COMPURENT. se toma foto	
63761	se recibe. cargador con plaqueta de COMPURENT. se toma foto	
63761	se recibe. cargador con plaqueta de COMPURENT. se toma foto	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS76943. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total

1

 Recibido	Entregado	 Coordinador de renting
--	------------------	--

Cliente:	ALMACENES EXITO S A	Fecha Recogida:	12/12/2023
Nit:	890900608-9	Fecha Contrato:	18/11/2022
Dirección:	CR 48 CL 32 B SUR 139		
Teléfono:	6049696 EXT 309770	6049696 EXT 309770	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS76943. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total

1

 Recibido	Entregado	Juan Pablo Coordinador de renting
---	-----------	--------------------------------------

Cliente:	ALMACENES EXITO S A	Fecha Recogida:	12/12/2023
Nit:	890900608-9	Fecha Contrato:	18/11/2022
Dirección:	CR 48 CL 32 B SUR 139		
Teléfono:	6049696 EXT 309770	6049696 EXT 309770	

ACTA DE RECOGIDA, CONSIDERACIONES PARA TENER EN CUENTA:

1. COMPURENT S.A.S. elabora este documento como prueba de entrega del equipo(s), ya sea por finalización de contrato de arrendamiento, tramite de garantía, servicio por demanda o cambio.
2. DAÑOS, AVERÍAS Y PÉRDIDAS: El arrendatario se compromete a respetar y proteger los equipos, que pertenecen a COMPURENT S.A.S, estableciendo para ello las medidas organizativas y técnicas que resultaran necesarias.
3. Todo daño generado por mal uso de los equipos es responsabilidad del arrendatario. COMPURENT S.A.S. está en la plena capacidad de hacer los cobros relacionados con la reparación o reposición de este.
4. COMPURENT S.A.S. realizará de manera inmediata, los cobros que éstos generen y tendrá tres días para notificar al cliente que daños son causados por mala manipulación y que conlleven un cobro.
5. En caso de pérdida el ARRENDATARIO asumirá el valor comercial del equipo, en el momento de decretarse la pérdida.
6. La persona que se encuentre realizando la recogida realizara una Revisión inicial visual, sin embargo, si este no percibe algún daño y no es reportado en este ingreso al ingreso en taller se realizara una revisión detallada y en caso de encontrar una anomalía tendrá tres días para notificar al cliente que daños son causados por mala manipulación y que conlleven un cobro.
7. El usuario deberá exigir el registro de los accesorios del equipo al momento del envío, no el transportador ni COMPURENT S.A.S asumirán responsabilidades por el extravío de accesorios no reportados por el usuario
8. En caso de que el usuario o cliente desee devolver equipos incompletos deberá autorizar por escrito el cobro del faltante mediante este ingreso.
9. El cliente debe devolver Hardware (equipos, periféricos y accesorios - guaya, maletín, audífonos, mouses, teclados entre otros) que hagan parte del contrato. Si el cliente se compromete a pagar el equipo/periférico/accesorio que hace falta por devolver se coordina la recogida, por el contrario, si no hay un compromiso de reposición la devolución quedará a cargo del cliente.

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS76943. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total

1

 Recibido	Entregado	Juan Pablo Coordinador de renting
--	------------------	---