




<b>Cliente:</b>	OFICINAS POR TIEMPO S.A.S	<b>Fecha Recogida:</b>	15/12/2023
<b>Nit:</b>	900804511-8	<b>Fecha Contrato:</b>	15/05/2023
<b>Dirección:</b>	CL 44 51 21 P 2		
<b>Teléfono:</b>	5400210	2620211	

COD. BARRAS	REFERENCIA	SERIAL	CANTIDAD	DW	DESCRIPCIÓN
POR12500	12500	5CD6231DFT	1	SI	PORTATIL HP 430 G3 Core i5 Gen-6/8GB/240GB SSD
POR13430	13430	5CD6354HXH	1	SI	PORTATIL HP 440 G3 Core i5 Gen-6/8GB/240GB SSD
POR13474	13474	SLR06NSXD	1	SI	PORTATIL LENOVO V310 Core i5 Gen-6/8GB/500GB
POR13707	13707	LR06NZ15	1	SI	PORTATIL LENOVO V310 Core i5 Gen-6/8GB/240GB SSD
POR13717	13717	LR06NZ5S	1	SI	PORTATIL LENOVO V310 Core i5 Gen-6/8GB/256GB
POR13718	13718	LR06NZ62	1	SI	PORTATIL LENOVO V310 Core i5 Gen-6/8GB/256GB SSD
	45817	PC0CWNFG	1	SI	PORTATIL LENOVO T460S Core i5 Gen-6/8GB/256GB
LIC5650	5650	0	30	SI	LICENCIA CSP MICROSOFT OFFICE 365 APPS FOR BUSINESS
	58155	0ASVHCNRB01469	1	SI	MONITOR SAMSUNG plano
6265	6265	0	30	SI	LICENCIA WINDOWS 10 PROFESSIONAL
A102	A102	0	30	SI	ADAPTADOR
	A112	A112	2	SI	GENERICICO TECLADO
	A123	0	2	SI	CABLE DE PODER
	A124	0	2	SI	CABLE VGA
POR14879	14879	SLR0947YG	1	SI	PORTATIL LENOVO V310 Core i5 Gen-6/8GB/250GB SSD
POR15342	15342	SLR08ZW94	1	SI	PORTATIL LENOVO V310 Core i5 Gen-6/8GB/256GB
POR15520	15520	SLR09SWAG	1	SI	PORTATIL LENOVO V310 Core i5 Gen-6/8GB/240GB
	38120	5CD6255W7N	1	SI	PORTATIL HP 440 G3 Core i5 Gen-6/8GB/240GB SSD
	38123	5CD6231DVY	1	SI	PORTATIL HP 440 G3 Core i5 Gen-6/8GB/240GB
	38128	5CD6190ZKD	1	SI	PORTATIL HP 440 G3 Core i5 Gen-6/8GB/240GB
	38129	5CD62595P1	1	SI	PORTATIL HP 440 G3 Core i5 Gen-6/8GB/480GB SSD
	38161	5CD6255W7X	1	SI	PORTATIL HP 440 G3 Core i5 Gen-6/8GB/240GB SSD

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS77427. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
130

 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	---	--

<b>Cliente:</b>	OFICINAS POR TIEMPO S.A.S	<b>Fecha Recogida:</b>	15/12/2023
<b>Nit:</b>	900804511-8	<b>Fecha Contrato:</b>	15/05/2023
<b>Dirección:</b>	CL 44 51 21 P 2		
<b>Teléfono:</b>	5400210	2620211	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS77427. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
130




 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	---	--

<b>Cliente:</b>	OFICINAS POR TIEMPO S.A.S	<b>Fecha Recogida:</b>	15/12/2023
<b>Nit:</b>	900804511-8	<b>Fecha Contrato:</b>	15/05/2023
<b>Dirección:</b>	CL 44 51 21 P 2		
<b>Teléfono:</b>	5400210	2620211	

	38170	5CD6190ZLQ	1	SI	PORTATIL HP 440 G3 Core i5 Gen-6/8GB/240GB
	38173	5CD62310S7	1	SI	PORTATIL HP 440 G3 Core i5 Gen-6/8GB/240GB
	38176	5CD62595LZ	1	SI	PORTATIL HP 440 G3 Core i5 Gen-6/8GB/240GB SSD
	38229	5CD63219BG	1	SI	PORTATIL HP 430 G3 Core i5 Gen-6/8GB/240GB
	40067	SYL00DPD3	1	SI	PC DESKTOP LENOVO V530S SFF PRP Core i7 Gen-8/8GB/480GB
	41364	SYL00DPA3	1	SI	PC DESKTOP LENOVO V530S SFF PRP Core i7 Gen-8/8GB/480GB
	43743	0ASVHCNNB01478	1	SI	MONITOR SAMSUNG plano
	A111	A111	2	SI	GENERICO MOUSE
POR13802	13802	SPC0E23XQ	1	SI	PORTATIL LENOVO T360 Core i5 Gen-6/8GB/240GB
POR13813	13813	5CD6300D7N	1	SI	PORTATIL HP 440 G3 Core i5 Gen-6/8GB/240GB
POR13815	13815	5CD6300CY2	1	SI	PORTATIL HP 440 G3 Core i5 Gen-6/8GB/240GB
POR14096	14096	LR081D7M	1	SI	PORTATIL LENOVO V310 Core i5 Gen-6/8GB/1000GB+240GB SSD
POR14534	14534	LR08FYPZ	1	SI	PORTATIL LENOVO V310 Core i5 Gen-6/8GB/240GB
POR14876	14876	SLR0947XP	1	SI	PORTATIL LENOVO V310 Core i5 Gen-6/8GB/250GB
POR15525	15525	SLR09SWEB	1	SI	PORTATIL LENOVO V310 Core i5 Gen-6/8GB/240GB
	38114	5CD6231DR6	1	SI	PORTATIL HP 440 G3 Core i5 Gen-6/8GB/240GB
	38115	5CD6190Z72	1	SI	PORTATIL HP 440 G3 Core i5 Gen-6/8GB/240GB SSD

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS77427. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
130

 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	---	--




<b>Cliente:</b>	OFICINAS POR TIEMPO S.A.S	<b>Fecha Recogida:</b>	15/12/2023
<b>Nit:</b>	900804511-8	<b>Fecha Contrato:</b>	15/05/2023
<b>Dirección:</b>	CL 44 51 21 P 2		
<b>Teléfono:</b>	5400210	2620211	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS77427. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
130




 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	---	--

<b>Cliete:</b>	OFICINAS POR TIEMPO S.A.S	<b>Fecha Recogida:</b>	15/12/2023
<b>Nit:</b>	900804511-8	<b>Fecha Contrato:</b>	15/05/2023
<b>Dirección:</b>	CL 44 51 21 P 2		
<b>Teléfono:</b>	5400210	2620211	

REFERENCIA	OBSERVACION	IMAGEN ACTIVO
45817	N/A	
45817	N/A	
14879	tiene el borde de la pantalla medio despegado y la rejilla del lado está quebrada	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS77427. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
130

 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	---	--

<b>Cliente:</b>	OFICINAS POR TIEMPO S.A.S	<b>Fecha Recogida:</b>	15/12/2023
<b>Nit:</b>	900804511-8	<b>Fecha Contrato:</b>	15/05/2023
<b>Dirección:</b>	CL 44 51 21 P 2		
<b>Teléfono:</b>	5400210	2620211	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS77427. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
130




 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	---	--

<b>Cliete:</b>	OFICINAS POR TIEMPO S.A.S	<b>Fecha Recogida:</b>	15/12/2023
<b>Nit:</b>	900804511-8	<b>Fecha Contrato:</b>	15/05/2023
<b>Dirección:</b>	CL 44 51 21 P 2		
<b>Teléfono:</b>	5400210                      2620211		

38161	tiene golpe en el borde	
14534	tiene grieta en la unidad de cd	
38176	tiene un golpe	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS77427. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
130

 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	---	--

<b>Cliente:</b>	OFICINAS POR TIEMPO S.A.S	<b>Fecha Recogida:</b>	15/12/2023
<b>Nit:</b>	900804511-8	<b>Fecha Contrato:</b>	15/05/2023
<b>Dirección:</b>	CL 44 51 21 P 2		
<b>Teléfono:</b>	5400210	2620211	



**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS77427. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
130

 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	---	--






<b>Cliente:</b>	OFICINAS POR TIEMPO S.A.S	<b>Fecha Recogida:</b>	15/12/2023
<b>Nit:</b>	900804511-8	<b>Fecha Contrato:</b>	15/05/2023
<b>Dirección:</b>	CL 44 51 21 P 2		
<b>Teléfono:</b>	5400210                      2620211		

13474	tiene la unidad de cd salida	
15342	tiene una grieta y un golpe en las visagras	
15342	tiene una grieta y un golpe en las visagras	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS77427. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
130

 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	---	--

<b>Cliente:</b>	OFICINAS POR TIEMPO S.A.S	<b>Fecha Recogida:</b>	15/12/2023
<b>Nit:</b>	900804511-8	<b>Fecha Contrato:</b>	15/05/2023
<b>Dirección:</b>	CL 44 51 21 P 2		
<b>Teléfono:</b>	5400210	2620211	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS77427. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
130

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
---	--	---

<b>Cliente:</b>	OFICINAS POR TIEMPO S.A.S	<b>Fecha Recogida:</b>	15/12/2023
<b>Nit:</b>	900804511-8	<b>Fecha Contrato:</b>	15/05/2023
<b>Dirección:</b>	CL 44 51 21 P 2		
<b>Teléfono:</b>	5400210	2620211	



**ACTA DE RECOGIDA, CONSIDERACIONES PARA TENER EN CUENTA:**

1. COMPURENT S.A.S. elabora este documento como prueba de entrega del equipo(s), ya sea por finalización de contrato de arrendamiento, tramite de garantía, servicio por demanda o cambio.
2. DAÑOS, AVERÍAS Y PÉRDIDAS: El arrendatario se compromete a respetar y proteger los equipos, que pertenecen a COMPURENT S.A.S, estableciendo para ello las medidas organizativas y técnicas que resultaran necesarias.
3. Todo daño generado por mal uso de los equipos es responsabilidad del arrendatario. COMPURENT S.A.S. está en la plena capacidad de hacer los cobros relacionados con la reparación o reposición de este.
4. COMPURENT S.A.S. realizará de manera inmediata, los cobros que éstos generen y tendrá tres días para notificar al cliente que daños son causados por mala manipulación y que conlleven un cobro.
5. En caso de pérdida el ARRENDATARIO asumirá el valor comercial del equipo, en el momento de decretarse la pérdida.
6. La persona que se encuentre realizando la recogida realizara una Revisión inicial visual, sin embargo, si este no percibe algún daño y no es reportado en este ingreso al ingreso en taller se realizara una revisión detallada y en caso de encontrar una anomalía tendrá tres días para notificar al cliente que daños son causados por mala manipulación y que conlleven un cobro.
7. El usuario deberá exigir el registro de los accesorios del equipo al momento del envío, no el transportador ni COMPURENT S.A.S asumirán responsabilidades por el extravío de accesorios no reportados por el usuario
8. En caso de que el usuario o cliente desee devolver equipos incompletos deberá autorizar por escrito el cobro del faltante mediante este ingreso.
9. El cliente debe devolver Hardware (equipos, periféricos y accesorios - guaya, maletín, audifonos, mouses, teclados entre otros) que hagan parte del contrato. Si el cliente se compromete a pagar el equipo/periférico/accesorio que hace falta por devolver se coordina la recogida, por el contrario, si no hay un compromiso de reposición la devolución quedará a cargo del cliente.

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS77427. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**

130

 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	Juan Pablo <b>Coordinador de renting</b>
--	---	---