




Cliente:	EMTELCO S.A.S	Fecha Recogida:	23/01/2024
Nit:	800237456-5	Fecha Contrato:	9/10/2019
Dirección:	Edificio Megaport CL 52A # 85A – 61 Piso 4, Sede		
Teléfono:	3006436318	EXT 6411 PRACTICANTE	

COD. BARRAS	REFERENCIA	SERIAL	CANTIDAD	DW	DESCRIPCIÓN
	45428	4QN4G63	1	SI	PORTATIL DELL 3410 Core i5 Gen-10/16GB/1000GB+240GB SSD
	45453	7LK4G63	1	SI	PORTATIL DELL 3410 Core i5 Gen-10/16GB/1240GB
	46106	4QDK983	1	SI	PORTATIL DELL VOSTRO 3400 Core i5 Gen-11/16GB/1250GB
	46108	6HPL983	1	SI	PORTATIL DELL VOSTRO 3400 Core i5 Gen-11/16GB/250GB
	46726	6LJG1B3	1	SI	PORTATIL DELL 3410 Core i5 Gen-10/16GB/0GB+250GB SSD
	48165	D9MHQ93	1	SI	PORTATIL DELL 3410 Core i5 Gen-10/8GB/1000GB
	50783	D96BW93	1	SI	PORTATIL DELL 340 Core i5 Gen-10/16GB/256GB
	52084	7804RF3	1	SI	PORTATIL DELL VOSTRO 3400 Core i5 Gen-11/16GB/1000 + 256GB SSD
	52167	5B6JXF3	1	SI	PORTATIL DELL VOSTRO 3400 Core i5 Gen-11/16GB/1000 + 256GB SSD
	52196	B70CYF3	1	SI	PORTATIL DELL VOSTRO 3400 Core i5 Gen-11/16GB/1000 + 256GB
LIC5650	5650	0	17	SI	LICENCIA CSP MICROSOFT OFFICE 365 APPS FOR BUSINESS
	67268	6KT1LL3	1	SI	PORTATIL DELL 3420 Core i5 Gen-11/16GB/1000 + 256GB
	67454	43NZDL3	1	SI	PORTATIL DELL 3420 Core i5 Gen-11/16GB/240GB
A102	A102	0	17	SI	ADAPTADOR
	48195	73SHQ93	1	SI	PORTATIL DELL 3410 Core i5 Gen-10/8GB/1000GB
	48331	5CD125Q5JP	1	SI	PORTATIL HP 440 G7 Core i5 Gen-10/8GB/512GB
	48768	CYVLR93	1	SI	PORTATIL DELL 3420 Core i5 Gen-11/16GB/1256GB SSD
	48776	GVWLR93	1	SI	PORTATIL DELL 3420 Core i5 Gen-11/16GB/1250GB SSD
	48780	3YRHR93	1	SI	PORTATIL DELL 3420 Core i5 Gen-11/16GB/1250GB SSD
	50782	FC6BW93	1	SI	PORTATIL DELL 340 Core i5 Gen-10/16GB/256GB
6265	6265	0	17	SI	LICENCIA WINDOWS 10 PROFESSIONAL

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS78952. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total




149

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	---	--




Cliente:	EMTELCO S.A.S	Fecha Recogida:	23/01/2024
Nit:	800237456-5	Fecha Contrato:	9/10/2019
Dirección:	Edificio Megaport CL 52A # 85A – 61 Piso 4, Sede		
Teléfono:	3006436318	EXT 6411 PRACTICANTE	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS78952. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
149




 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	---	--

Cliente: EMTELCO S.A.S	Fecha Recogida: 23/01/2024
Nit: 800237456-5	Fecha Contrato: 9/10/2019
Dirección: Edificio Megaport CL 52A # 85A – 61 Piso 4, Sede	
Teléfono: 3006436318 EXT 6411 PRACTICANTE	

REFERENCIA	OBSERVACION	IMAGEN ACTIVO
45428	golpe en punta	
48331	equipo con golpe en punt	
48331	equipo con golpe en punt	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS78952. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




Cantidad Total
149

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	---	--


Cliente:	EMTELCO S.A.S	Fecha Recogida:	23/01/2024
Nit:	800237456-5	Fecha Contrato:	9/10/2019
Dirección:	Edificio Megaport CL 52A # 85A – 61 Piso 4, Sede		
Teléfono:	3006436318	EXT 6411 PRACTICANTE	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS78952. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
149

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	---	--




Cliete:	EMTELCO S.A.S	Fecha Recogida:	23/01/2024
Nit:	800237456-5	Fecha Contrato:	9/10/2019
Dirección:	Edificio Megaport CL 52A # 85A – 61 Piso 4, Sede		
Teléfono:	3006436318	EXT 6411 PRACTICANTE	

48780	equipo con visagra mala	
-------	-------------------------	--

<p>ACTA DE RECOGIDA, CONSIDERACIONES PARA TENER EN CUENTA:</p>	
1.	COMPURENT S.A.S. elabora este documento como prueba de entrega del equipo(s), ya sea por finalización de contrato de arrendamiento, tramite de garantía, servicio por demanda o cambio.
2.	DAÑOS, AVERÍAS Y PÉRDIDAS: El arrendatario se compromete a respetar y proteger los equipos, que pertenecen a COMPURENT S.A.S, estableciendo para ello las medidas organizativas y técnicas que resultaran necesarias.
3.	Todo daño generado por mal uso de los equipos es responsabilidad del arrendatario. COMPURENT S.A.S. está en la plena capacidad de hacer los cobros relacionados con la reparación o reposición de este.
4.	COMPURENT S.A.S. realizará de manera inmediata, los cobros que éstos generen y tendrá tres días para notificar al cliente que daños son causados por mala manipulación y que conlleven un cobro.
5.	En caso de pérdida el ARRENDATARIO asumirá el valor comercial del equipo, en el momento de decretarse la pérdida.
6.	La persona que se encuentre realizando la recogida realizara una Revisión inicial visual, sin embargo, si este no percibe algún daño y no es reportado en este ingreso al ingreso en taller se realizara una revisión detallada y en caso de encontrar una anomalía tendrá tres días para notificar al cliente que daños son causados por mala manipulación y que conlleven un cobro.
7.	El usuario deberá exigir el registro de los accesorios del equipo al momento del envío, no el transportador ni COMPURENT S.A.S asumirán responsabilidades por el extravío de accesorios no reportados por el usuario
8.	En caso de que el usuario o cliente desee devolver equipos incompletos deberá autorizar por escrito el cobro del faltante mediante este ingreso.
9.	El cliente debe devolver Hardware (equipos, periféricos y accesorios - guaya, maletín, audífonos, mouses, teclados entre otros) que hagan parte del contrato. Si el cliente se compromete a pagar el equipo/periférico/accesorio que hace falta por devolver se coordina la recogida, por el contrario, si no hay un compromiso de reposición la devolución quedará a cargo del cliente.

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS78952. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




Cantidad Total
149

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	---	--

Cliente:	EMTELCO S.A.S	Fecha Recogida:	23/01/2024
Nit:	800237456-5	Fecha Contrato:	9/10/2019
Dirección:	Edificio Megaport CL 52A # 85A – 61 Piso 4, Sede		
Teléfono:	3006436318	EXT 6411 PRACTICANTE	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS78952. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
149

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	---	--