




Cliente:	NEARSOL COLOMBIA S.A.S	Fecha Recogida:	30/01/2024
Nit:	901196266-1	Fecha Contrato:	26/09/2023
Dirección:	CL 72 13 23 P 3 ED NUEVA GRANADA		
Teléfono:	3104235070***35039399932 0		

COD. BARRAS	REFERENCIA	SERIAL	CANTIDAD	DW	DESCRIPCIÓN
	23234	8CG8405TQ9	1	SI	PC DESKTOP HP HP 280 G3 Core i5 Gen-8/8GB/0GB+480GB SSD
	23239	8CG8405TQK	1	SI	PC DESKTOP HP HP 280 G3 Core i5 Gen-8/8GB/240GB SSD
	23250	8CG8405XRP	1	SI	PC DESKTOP HP HP 280 G3 Core i5 Gen-8/8GB/240GB
	23251	8CG8405XQR	1	SI	PC DESKTOP HP HP 280 G3 Core i5 Gen-8/8GB/240GB
	23254	8CG8405TRJ	1	SI	PC DESKTOP HP HP 280 G3 Core i5 Gen-8/8GB/0GB+480GB SSD
	23256	8CG8405XD3	1	SI	PC DESKTOP HP HP 280 G3 Core i5 Gen-8/8GB/0GB+480GB SSD
	71447	0ASVHCNTA00984	1	SI	MONITOR SAMSUNG plano
	71460	0ASVHCNTA00753	1	SI	MONITOR SAMSUNG plano
	71500	0ASVHCNTA01138	1	SI	MONITOR SAMSUNG plano
A102	A102	0	1	SI	ADAPTADOR
	A111	A111	1	SI	GENERIC MOUSE
	A112	A112	1	SI	GENERIC TECLADO
	A123	0	1	SI	CABLE DE PODER
	A124	0	1	SI	CABLE VGA
	43860	0ASVHCNNB01194	1	SI	MONITOR SAMSUNG plano
	58098	0ASVHCNRB01435	1	SI	MONITOR SAMSUNG plano
	58130	0ASVHCNRB01292	1	SI	MONITOR SAMSUNG plano
	58162	0ASVHCNRB01503	1	SI	MONITOR SAMSUNG plano
	67951	0ASVHCNT800219	1	SI	MONITOR SAMSUNG plano
	67952	0ASVHCNT800009	1	SI	MONITOR SAMSUNG plano
	71392	0asvhcnta00799	1	SI	MONITOR SAMSUNG plano
	71394	0asvhcnta01089	1	SI	MONITOR SAMSUNG plano

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS79221. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




Cantidad Total
278

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	NEARSOL COLOMBIA S.A.S	Fecha Recogida:	30/01/2024
Nit:	901196266-1	Fecha Contrato:	26/09/2023
Dirección:	CL 72 13 23 P 3 ED NUEVA GRANADA		
Teléfono:	3104235070***35039399932 0		

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS79221. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
278




 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	NEARSOL COLOMBIA S.A.S	Fecha Recogida:	30/01/2024
Nit:	901196266-1	Fecha Contrato:	26/09/2023
Dirección:	CL 72 13 23 P 3 ED NUEVA GRANADA		
Teléfono:	3104235070***35039399932 0		

71395	0asvhcnta00183	1	SI	MONITOR SAMSUNG plano
71398	0asvhcnta00034	1	SI	MONITOR SAMSUNG plano
71414	0asvhcnta00946	1	SI	MONITOR SAMSUNG plano
71430	0ASVHCNTA01401	1	SI	MONITOR SAMSUNG plano
71431	0ASVHCNTA00166	1	SI	MONITOR SAMSUNG plano
71433	0ASVHCNTA00905	1	SI	MONITOR SAMSUNG plano
71439	0ASVHCNTA00413	1	SI	MONITOR SAMSUNG plano
71446	0ASVHCNTA00919	1	SI	MONITOR SAMSUNG plano
23258	8CG8405X7X	1	SI	PC DESKTOP HP HP 280 G3 Core i5 Gen-8/8GB/0GB+480GB SSD
23264	8CG8405T8M	1	SI	PC DESKTOP HP HP 280 G3 Core i5 Gen-8/8GB/240GB
23267	8CG8405T5Y	1	SI	PC DESKTOP HP HP 280 G3 Core i5 Gen-8/8GB/240GB
23268	8CG8405XQW	1	SI	PC DESKTOP HP HP 280 G3 Core i5 Gen-8/8GB/240GB
23273	8CG8405XPX	1	SI	PC DESKTOP HP HP 280 G3 Core i5 Gen-8/8GB/240GB
23276	8CG8405XR2	1	SI	PC DESKTOP HP HP 280 G3 Core i5 Gen-8/8GB/240GB
23277	8CG8405XDQ	1	SI	PC DESKTOP HP HP 280 G3 Core i5 Gen-8/8GB/480GB
23286	8CG8405X93	1	SI	PC DESKTOP HP HP 280 G3 Core i5 Gen-8/8GB/240GB
23291	8CG8405XRZ	1	SI	PC DESKTOP HP HP 280 G3 Core i5 Gen-8/8GB/240GB
23296	8CG8405XQ4	1	SI	PC DESKTOP HP HP 280 G3 Core i5 Gen-8/8GB/256GB
25944	8CG9100H7K	1	SI	PC DESKTOP HP 280 G3 Core i5 Gen-8/8GB/240GB
25948	8CG9100H77	1	SI	PC DESKTOP HP 280 G3 Core i5 Gen-8/8GB/240GB
25949	8CG9100H93	1	SI	PC DESKTOP HP 280 G3 Core i5 Gen-8/8GB/240GB
25952	8CG9100H63	1	SI	PC DESKTOP HP 280 G3 Core i5 Gen-8/8GB/240GB
25956	8CG9100H97	1	SI	PC DESKTOP HP 280 G3 Core i5 Gen-8/8GB/240GB
25963	8CG9100H69	1	SI	PC DESKTOP HP 280 G3 Core i5 Gen-8/8GB/240GB

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS79221. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




Cantidad Total
278

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	NEARSOL COLOMBIA S.A.S	Fecha Recogida:	30/01/2024
Nit:	901196266-1	Fecha Contrato:	26/09/2023
Dirección:	CL 72 13 23 P 3 ED NUEVA GRANADA		
Teléfono:	3104235070***35039399932 0		



Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS79221. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
278

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--




Cliete:	NEARSOL COLOMBIA S.A.S	Fecha Recogida:	30/01/2024
Nit:	901196266-1	Fecha Contrato:	26/09/2023
Dirección:	CL 72 13 23 P 3 ED NUEVA GRANADA		
Teléfono:	3104235070***35039399932 0		

	43726	0ASVHCNNB024 21	1	SI	MONITOR SAMSUNG plano
	43810	0ASVHCNNB011 39	1	SI	MONITOR SAMSUNG plano
	58403	0ASVHCNRA019 21	1	SI	MONITOR SAMSUNG plano
6265	6265	0	1	SI	LICENCIA WINDOWS 10 PROFESSIONAL

REFERENCIA	OBSERVACION	IMAGEN ACTIVO
71433	N/Aequiop con golpe en la parte superior 71433	
58403	N/Aequipo con raya en el medio 58403	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS79221. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




Cantidad Total
278

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--




Cliente:	NEARSOL COLOMBIA S.A.S	Fecha Recogida:	30/01/2024
Nit:	901196266-1	Fecha Contrato:	26/09/2023
Dirección:	CL 72 13 23 P 3 ED NUEVA GRANADA		
Teléfono:	3104235070***35039399932 0		

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS79221. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
278




 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	NEARSOL COLOMBIA S.A.S	Fecha Recogida:	30/01/2024
Nit:	901196266-1	Fecha Contrato:	26/09/2023
Dirección:	CL 72 13 23 P 3 ED NUEVA GRANADA		
Teléfono:	3104235070***35039399932 0		

43726	N/equipo con golpe a la derecha 43726	
71394	N/equipo con golpe en la mitad de la pantalla	
71500	N/Aequipo con pantalla golpeada en parte superior izquierda 715000	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS79221. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




Cantidad Total
278

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--




Cliente:	NEARSOL COLOMBIA S.A.S	Fecha Recogida:	30/01/2024
Nit:	901196266-1	Fecha Contrato:	26/09/2023
Dirección:	CL 72 13 23 P 3 ED NUEVA GRANADA		
Teléfono:	3104235070***35039399932 0		

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS79221. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
278




 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliete:	NEARSOL COLOMBIA S.A.S	Fecha Recogida:	30/01/2024
Nit:	901196266-1	Fecha Contrato:	26/09/2023
Dirección:	CL 72 13 23 P 3 ED NUEVA GRANADA		
Teléfono:	3104235070***35039399932 0		

71414	N/Aequipo con golpe en parte superior derecha 71414	
43860	N/A	
58098	N/Aequipo con pantalla golpeada 58098	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS79221. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




Cantidad Total
278

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	NEARSOL COLOMBIA S.A.S	Fecha Recogida:	30/01/2024
Nit:	901196266-1	Fecha Contrato:	26/09/2023
Dirección:	CL 72 13 23 P 3 ED NUEVA GRANADA		
Teléfono:	3104235070***35039399932 0		

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS79221. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
278

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	NEARSOL COLOMBIA S.A.S	Fecha Recogida:	30/01/2024
Nit:	901196266-1	Fecha Contrato:	26/09/2023
Dirección:	CL 72 13 23 P 3 ED NUEVA GRANADA		
Teléfono:	3104235070***35039399932 0		



ACTA DE RECOGIDA, CONSIDERACIONES PARA TENER EN CUENTA:

1. COMPURENT S.A.S. elabora este documento como prueba de entrega del equipo(s), ya sea por finalización de contrato de arrendamiento, tramite de garantía, servicio por demanda o cambio.
2. DAÑOS, AVERÍAS Y PÉRDIDAS: El arrendatario se compromete a respetar y proteger los equipos, que pertenecen a COMPURENT S.A.S, estableciendo para ello las medidas organizativas y técnicas que resultaran necesarias.
3. Todo daño generado por mal uso de los equipos es responsabilidad del arrendatario. COMPURENT S.A.S. está en la plena capacidad de hacer los cobros relacionados con la reparación o reposición de este.
4. COMPURENT S.A.S. realizará de manera inmediata, los cobros que éstos generen y tendrá tres días para notificar al cliente que daños son causados por mala manipulación y que conlleven un cobro.
5. En caso de pérdida el ARRENDATARIO asumirá el valor comercial del equipo, en el momento de decretarse la pérdida.
6. La persona que se encuentre realizando la recogida realizara una Revisión inicial visual, sin embargo, si este no percibe algún daño y no es reportado en este ingreso al ingreso en taller se realizara una revisión detallada y en caso de encontrar una anomalía tendrá tres días para notificar al cliente que daños son causados por mala manipulación y que conlleven un cobro.
7. El usuario deberá exigir el registro de los accesorios del equipo al momento del envío, no el transportador ni COMPURENT S.A.S asumirán responsabilidades por el extravío de accesorios no reportados por el usuario
8. En caso de que el usuario o cliente desee devolver equipos incompletos deberá autorizar por escrito el cobro del faltante mediante este ingreso.
9. El cliente debe devolver Hardware (equipos, periféricos y accesorios - guaya, maletín, audífonos, mouses, teclados entre otros) que hagan parte del contrato. Si el cliente se compromete a pagar el equipo/periférico/accesorio que hace falta por devolver se coordina la recogida, por el contrario, si no hay un compromiso de reposición la devolución quedará a cargo del cliente.

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS79221. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total

278

 Recibido	 Entregado	Juan Pablo Coordinador de renting
--	--	---