




Cliente:	PRINTING DELIVERY S.A	Fecha Recogida:	27/02/2024
Nit:	900052755-1	Fecha Contrato:	23/01/2024
Dirección:	CR 29 77 30 BRR SANTA SOFIA		
Teléfono:	7560245*7560246		

COD. BARRAS	REFERENCIA	SERIAL	CANTIDAD	DW	DESCRIPCIÓN
	44732	5FNVGB3	1	SI	PORTATIL DELL VOSTRO 3400 Core i5 Gen-11/16GB/1250GB SSD
	48764	FPWLR93	1	SI	PORTATIL DELL 3420 Core i5 Gen-11/16GB/250GB+480GB SSD
	51355	5K2VXF3	1	SI	PORTATIL DELL VOSTRO 3400 Core i5 Gen-11/16GB/256GB
	51400	HK48RF3	1	SI	PORTATIL DELL VOSTRO 3400 Core i5 Gen-11/8GB/256GB
	51981	BN3VQF3	1	SI	PORTATIL DELL VOSTRO 3400 Core i5 Gen-11/16GB/480GB
	52067	CSRLXF3	1	SI	PORTATIL DELL VOSTRO 3400 Core i5 Gen-11/16GB/256GB
	52099	JKG5RF3	1	SI	PORTATIL DELL VOSTRO 3400 Core i5 Gen-11/16GB/1000 + 256GB SSD
	59456	9NXZGJ3	1	SI	PORTATIL DELL VOSTRO 3400 Core i5 Gen-11/16GB/256GB
	67062	J0TMFL3	1	SI	PORTATIL DELL 3420 Core i5 Gen-11/16GB/480GB
	67210	B5N0KL3	1	SI	PORTATIL DELL 3420 Core i5 Gen-11/16GB/256GB
	67277	1LT1LL3	1	SI	PORTATIL DELL 3420 Core i5 Gen-11/16GB/0GB+480GB SSD
	67464	JFTKDL3	1	SI	PORTATIL DELL 3420 Core i5 Gen-11/16GB/480GB
	A101	0	19	SI	MORRAL
A102	A102	0	19	SI	ADAPTADOR
	52114	2F2KXF3	1	SI	PORTATIL DELL VOSTRO 3400 Core i5 Gen-11/16GB/256GB
	52144	HGQBYF3	1	SI	PORTATIL DELL VOSTRO 3400 Core i5 Gen-11/16GB/256GB SSD
	52223	20MLXF3	1	SI	PORTATIL DELL VOSTRO 3400 Core i5 Gen-11/16GB/0GB+500GB SSD
	58941	6HQK9L3	1	SI	PORTATIL DELL VOSTRO 3400 Core i5 Gen-11/16GB/1000GB +250GB SSD
	59066	G9P17K3	1	SI	PORTATIL DELL VOSTRO 3400 Core i5 Gen-11/16GB/1000GB +250GB SSD

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS80591. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent


Cantidad Total
139

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	PRINTING DELIVERY S.A	Fecha Recogida:	27/02/2024
Nit:	900052755-1	Fecha Contrato:	23/01/2024
Dirección:	CR 29 77 30 BRR SANTA SOFIA		
Teléfono:	7560245*7560246		

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS80591. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
139

 Recibido	TAMITH LOPEZ Entregado	Juan Pablo Coordinador de renting
---	------------------------------	--------------------------------------

Cliete:	PRINTING DELIVERY S.A	Fecha Recogida:	27/02/2024
Nit:	900052755-1	Fecha Contrato:	23/01/2024
Dirección:	CR 29 77 30 BRR SANTA SOFIA		
Teléfono:	7560245*7560246		

REFERENCIA	OBSERVACION	IMAGEN ACTIVO
51355	N/A	
59066	N/A	
52223	N/A	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS80591. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent


Cantidad Total
139

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
---------------------	----------------------	-----------------------------------

Cliente:	PRINTING DELIVERY S.A	Fecha Recogida:	27/02/2024
Nit:	900052755-1	Fecha Contrato:	23/01/2024
Dirección:	CR 29 77 30 BRR SANTA SOFIA		
Teléfono:	7560245*7560246		

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS80591. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
139

 Recibido	TAMITH LOPEZ Entregado	Juan Pablo Coordinador de renting
---	------------------------------	--------------------------------------

Cliente:	PRINTING DELIVERY S.A	Fecha Recogida:	27/02/2024
Nit:	900052755-1	Fecha Contrato:	23/01/2024
Dirección:	CR 29 77 30 BRR SANTA SOFIA		
Teléfono:	7560245*7560246		

67464	N/A	
58941	N/A	
52114	N/A	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS80591. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




Cantidad Total
139

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
---------------------	----------------------	-----------------------------------

Cliente:	PRINTING DELIVERY S.A	Fecha Recogida:	27/02/2024
Nit:	900052755-1	Fecha Contrato:	23/01/2024
Dirección:	CR 29 77 30 BRR SANTA SOFIA		
Teléfono:	7560245*7560246		

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS80591. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
139

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	PRINTING DELIVERY S.A	Fecha Recogida:	27/02/2024
Nit:	900052755-1	Fecha Contrato:	23/01/2024
Dirección:	CR 29 77 30 BRR SANTA SOFIA		
Teléfono:	7560245*7560246		

51981	N/A	
51981	N/A	
67062	golpeado en costado derecho e izquierdo	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS80591. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent


Cantidad Total
139

Compurent Recibido	TAMITH LOPEZ Entregado	Juan Pablo Coordinador de renting
------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

Cliente:	PRINTING DELIVERY S.A	Fecha Recogida:	27/02/2024
Nit:	900052755-1	Fecha Contrato:	23/01/2024
Dirección:	CR 29 77 30 BRR SANTA SOFIA		
Teléfono:	7560245*7560246		

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS80591. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
139




 Recibido	TAMITH LOPEZ Entregado	Juan Pablo Coordinador de renting
---	------------------------------	--------------------------------------

Cliete:	PRINTING DELIVERY S.A	Fecha Recogida:	27/02/2024
Nit:	900052755-1	Fecha Contrato:	23/01/2024
Dirección:	CR 29 77 30 BRR SANTA SOFIA		
Teléfono:	7560245*7560246		

67062	golpeado en costado derecho e izquierdo	
67062	golpeado en costado derecho e izquierdo	
67277	fisura en bisagra izquierda	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS80591. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent


Cantidad Total
139

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	PRINTING DELIVERY S.A	Fecha Recogida:	27/02/2024
Nit:	900052755-1	Fecha Contrato:	23/01/2024
Dirección:	CR 29 77 30 BRR SANTA SOFIA		
Teléfono:	7560245*7560246		

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS80591. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
139




 Recibido	TAMITH LOPEZ Entregado	Juan Pablo Coordinador de renting
---	------------------------------	--------------------------------------

Cliente:	PRINTING DELIVERY S.A	Fecha Recogida:	27/02/2024
Nit:	900052755-1	Fecha Contrato:	23/01/2024
Dirección:	CR 29 77 30 BRR SANTA SOFIA		
Teléfono:	7560245*7560246		

67277	fisura en bisagra izquierda	
52067	N/A	
51400	equipo con un golpe al costado izquierdo en la esquina	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS80591. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent


Cantidad Total
139

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	PRINTING DELIVERY S.A	Fecha Recogida:	27/02/2024
Nit:	900052755-1	Fecha Contrato:	23/01/2024
Dirección:	CR 29 77 30 BRR SANTA SOFIA		
Teléfono:	7560245*7560246		

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS80591. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
139

 Recibido	TAMITH LOPEZ Entregado	Juan Pablo Coordinador de renting
---	------------------------------	--------------------------------------

Cliente:	PRINTING DELIVERY S.A	Fecha Recogida:	27/02/2024
Nit:	900052755-1	Fecha Contrato:	23/01/2024
Dirección:	CR 29 77 30 BRR SANTA SOFIA		
Teléfono:	7560245*7560246		

51400	equipo con un golpe al costado izquierdo en la esquina	
51400	equipo con un golpe al costado izquierdo en la esquina	
52099	N/A	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS80591. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent


Cantidad Total
139

Compurent Recibido	TAMITH LOPEZ Entregado	Juan Pablo Coordinador de renting
------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

Cliente:	PRINTING DELIVERY S.A	Fecha Recogida:	27/02/2024
Nit:	900052755-1	Fecha Contrato:	23/01/2024
Dirección:	CR 29 77 30 BRR SANTA SOFIA		
Teléfono:	7560245*7560246		

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS80591. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
139




 Recibido	TAMITH LOPEZ Entregado	Juan Pablo Coordinador de renting
---	------------------------------	--------------------------------------

Cliete:	PRINTING DELIVERY S.A	Fecha Recogida:	27/02/2024
Nit:	900052755-1	Fecha Contrato:	23/01/2024
Dirección:	CR 29 77 30 BRR SANTA SOFIA		
Teléfono:	7560245*7560246		

52099	N/A	
48764	N/A	
59456	N/A	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS80591. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent


Cantidad Total
139

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	PRINTING DELIVERY S.A	Fecha Recogida:	27/02/2024
Nit:	900052755-1	Fecha Contrato:	23/01/2024
Dirección:	CR 29 77 30 BRR SANTA SOFIA		
Teléfono:	7560245*7560246		

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS80591. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
139

 Recibido	TAMITH LOPEZ Entregado	Juan Pablo Coordinador de renting
---	------------------------------	--------------------------------------

Cliente:	PRINTING DELIVERY S.A	Fecha Recogida:	27/02/2024
Nit:	900052755-1	Fecha Contrato:	23/01/2024
Dirección:	CR 29 77 30 BRR SANTA SOFIA		
Teléfono:	7560245*7560246		

44732	se denota desgaste de la entrada de la guaya de seguridad	
44732	se denota desgaste de la entrada de la guaya de seguridad	
44732	se denota desgaste de la entrada de la guaya de seguridad	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS80591. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
139


 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
---------------------	----------------------	-----------------------------------

Cliente:	PRINTING DELIVERY S.A	Fecha Recogida:	27/02/2024
Nit:	900052755-1	Fecha Contrato:	23/01/2024
Dirección:	CR 29 77 30 BRR SANTA SOFIA		
Teléfono:	7560245*7560246		

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS80591. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total

139

 Recibido	TAMITH LOPEZ Entregado	Juan Pablo Coordinador de renting
---	------------------------------	--------------------------------------

Cliete:	PRINTING DELIVERY S.A	Fecha Recogida:	27/02/2024
Nit:	900052755-1	Fecha Contrato:	23/01/2024
Dirección:	CR 29 77 30 BRR SANTA SOFIA		
Teléfono:	7560245*7560246		

44732	se denota desgaste de la entrada de la guaya de seguridad	
52144	N/A	
67210	equipos con arañones en la carcaza	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS80591. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
139


 Recibido	<u>TAMITH LOPEZ</u> Entregado	<u>Juan Pablo</u> Coordinador de renting
---------------------	---	--

Cliente:	PRINTING DELIVERY S.A	Fecha Recogida:	27/02/2024
Nit:	900052755-1	Fecha Contrato:	23/01/2024
Dirección:	CR 29 77 30 BRR SANTA SOFIA		
Teléfono:	7560245*7560246		

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS80591. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total

139

 Recibido	TAMITH LOPEZ Entregado	Juan Pablo Coordinador de renting
---	------------------------------	--------------------------------------

Cliete:	PRINTING DELIVERY S.A	Fecha Recogida:	27/02/2024
Nit:	900052755-1	Fecha Contrato:	23/01/2024
Dirección:	CR 29 77 30 BRR SANTA SOFIA		
Teléfono:	7560245*7560246		

A101	se reciben 19 morrales	<input checked="" type="checkbox"/>
------	------------------------	-------------------------------------




ACTA DE RECOGIDA, CONSIDERACIONES PARA TENER EN CUENTA:

1. COMPURENT S.A.S. elabora este documento como prueba de entrega del equipo(s), ya sea por finalización de contrato de arrendamiento, tramite de garantía, servicio por demanda o cambio.
2. DAÑOS, AVERÍAS Y PÉRDIDAS: El arrendatario se compromete a respetar y proteger los equipos, que pertenecen a COMPURENT S.A.S, estableciendo para ello las medidas organizativas y técnicas que resultaran necesarias.
3. Todo daño generado por mal uso de los equipos es responsabilidad del arrendatario. COMPURENT S.A.S. está en la plena capacidad de hacer los cobros relacionados con la reparación o reposición de este.
4. COMPURENT S.A.S. realizará de manera inmediata, los cobros que éstos generen y tendrá tres días para notificar al cliente que daños son causados por mala manipulación y que conlleven un cobro.
5. En caso de pérdida el ARRENDATARIO asumirá el valor comercial del equipo, en el momento de decretarse la pérdida.
6. La persona que se encuentre realizando la recogida realizara una Revisión inicial visual, sin embargo, si este no percibe algún daño y no es reportado en este ingreso al ingreso en taller se realizara una revisión detallada y en caso de encontrar una anomalía tendrá tres días para notificar al cliente que daños son causados por mala manipulación y que conlleven un cobro.
7. El usuario deberá exigir el registro de los accesorios del equipo al momento del envío, no el transportador ni COMPURENT S.A.S asumirán responsabilidades por el extravío de accesorios no reportados por el usuario
8. En caso de que el usuario o cliente desee devolver equipos incompletos deberá autorizar por escrito el cobro del faltante mediante este ingreso.
9. El cliente debe devolver Hardware (equipos, periféricos y accesorios - guaya, maletín, audífonos, mouses, teclados entre otros) que hagan parte del contrato. Si el cliente se compromete a pagar el equipo/periférico/accesorio que hace falta por devolver se coordina la recogida, por el contrario, si no hay un compromiso de reposición la devolución quedará a cargo del cliente.

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS80591. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total




139

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	PRINTING DELIVERY S.A	Fecha Recogida:	27/02/2024
Nit:	900052755-1	Fecha Contrato:	23/01/2024
Dirección:	CR 29 77 30 BRR SANTA SOFIA		
Teléfono:	7560245*7560246		

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS80591. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
139

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--