

Cliete:	CENTRO SUR S.A	Fecha Recogida:	22/03/2024
Nit:	811037405-1	Fecha Contrato:	4/03/2024
Dirección:	CR 48 48 SUR 75 LC 146		
Teléfono:	4480648		

COD. BARRAS	REFERENCIA	SERIAL	CANTIDAD	DW	DESCRIPCIÓN
POR16978	16978	5CD8029HLF	1	SI	PORTATIL HP PROBOOK 440 G5 Core i5 Gen-8/16GB/1000GB +500GB SSD
POR20230	20230	5CD82796YG	1	SI	PORTATIL HP 240 G6 Core i5 Gen-8/16GB/240GB SSD
POR20272	20272	SPF183YU9	1	SI	PORTATIL LENOVO TINKPAD E480 Core i5 Gen-8/28GB/1000GB
POR21402	21402	SPF1G73WK	1	SI	PORTATIL LENOVO E480 Core i7 Gen-8/32GB/240GB
POR22115	22115	SPC0Z4MLX	1	SI	PORTATIL LENOVO X280 Core i7 Gen-8/16GB/256GB+512GB SSD
	28734	5CG9309K4T	1	SI	PORTATIL HP ELITE 840 Core i7 Gen-8/16GB/0GB+500GB SSD
6266	6266	N/A	6	SI	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS 11 PROFESSIONAL
	A101	0	6	SI	MORRAL
A102	A102	0	6	SI	ADAPTADOR

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS81822. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total

24

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliete:	CENTRO SUR S.A	Fecha Recogida:	22/03/2024
Nit:	811037405-1	Fecha Contrato:	4/03/2024
Dirección:	CR 48 48 SUR 75 LC 146		
Teléfono:	4480648		

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS81822. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
24

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente: CENTRO SUR S.A	Fecha Recogida: 22/03/2024
Nit: 811037405-1	Fecha Contrato: 4/03/2024
Dirección: CR 48 48 SUR 75 LC 146	
Teléfono: 4480648	

REFERENCIA	OBSERVACION	IMAGEN ACTIVO
28734	N/A	
16978	golpe en una punta y las otras peladas	
20272	las cuatro puntas peladas y golpe	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS81822. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
24

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	CENTRO SUR S.A	Fecha Recogida:	22/03/2024
Nit:	811037405-1	Fecha Contrato:	4/03/2024
Dirección:	CR 48 48 SUR 75 LC 146		
Teléfono:	4480648		

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS81822. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
24

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
---	---	---

Cliente:	CENTRO SUR S.A	Fecha Recogida:	22/03/2024
Nit:	811037405-1	Fecha Contrato:	4/03/2024
Dirección:	CR 48 48 SUR 75 LC 146		
Teléfono:	4480648		

ACTA DE RECOGIDA, CONSIDERACIONES PARA TENER EN CUENTA:

1. COMPURENT S.A.S. elabora este documento como prueba de entrega del equipo(s), ya sea por finalización de contrato de arrendamiento, tramite de garantía, servicio por demanda o cambio.
2. DAÑOS, AVERÍAS Y PÉRDIDAS: El arrendatario se compromete a respetar y proteger los equipos, que pertenecen a COMPURENT S.A.S, estableciendo para ello las medidas organizativas y técnicas que resultaran necesarias.
3. Todo daño generado por mal uso de los equipos es responsabilidad del arrendatario. COMPURENT S.A.S. está en la plena capacidad de hacer los cobros relacionados con la reparación o reposición de este.
4. COMPURENT S.A.S. realizará de manera inmediata, los cobros que éstos generen y tendrá tres días para notificar al cliente que daños son causados por mala manipulación y que conlleven un cobro.
5. En caso de pérdida el ARRENDATARIO asumirá el valor comercial del equipo, en el momento de decretarse la pérdida.
6. La persona que se encuentre realizando la recogida realizara una Revisión inicial visual, sin embargo, si este no percibe algún daño y no es reportado en este ingreso al ingreso en taller se realizara una revisión detallada y en caso de encontrar una anomalía tendrá tres días para notificar al cliente que daños son causados por mala manipulación y que conlleven un cobro.
7. El usuario deberá exigir el registro de los accesorios del equipo al momento del envío, no el transportador ni COMPURENT S.A.S asumirán responsabilidades por el extravío de accesorios no reportados por el usuario
8. En caso de que el usuario o cliente desee devolver equipos incompletos deberá autorizar por escrito el cobro del faltante mediante este ingreso.
9. El cliente debe devolver Hardware (equipos, periféricos y accesorios - guaya, maletín, audífonos, mouses, teclados entre otros) que hagan parte del contrato. Si el cliente se compromete a pagar el equipo/periférico/accesorio que hace falta por devolver se coordina la recogida, por el contrario, si no hay un compromiso de reposición la devolución quedará a cargo del cliente.

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS81822. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total

24

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--