


Cliete:	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A	Fecha Recogida:	29/11/2024
Nit:	890925215-6	Fecha Contrato:	25/11/2021
Dirección:	AUT MEDELLIN BOGOTA KM 34		
Teléfono:	4488006/ Ext 141		

COD. BARRAS	REFERENCIA	SERIAL	CANTIDAD	DW	DESCRIPCIÓN
	52768	8CC1331PK2	1	NO	PC DESKTOP HP MINI 400 G6 Core i7 Gen-10/8GB/512GB
	52770	8CC1331PKP	1	NO	PC DESKTOP HP MINI 400 G6 Core i7 Gen-10/8GB/512GB
	52771	8CC1331PKT	1	NO	PC DESKTOP HP MINI 400 G6 Core i7 Gen-10/8GB/512GB
	52772	8CC1331PH4	1	NO	PC DESKTOP HP MINI 400 G6 Core i7 Gen-10/8GB/512GB
	52773	8CC1331PJT	1	NO	PC DESKTOP HP MINI 400 G6 Core i7 Gen-10/8GB/512GB
	52837	3CQ109054J	1	NO	MONITOR HP V194 18.5"
	52881	8CC1331P6V	1	NO	PC DESKTOP HP MINI 400 G6 Core i7 Gen-10/8GB/512GB
	52882	8CC1331PHP	1	NO	PC DESKTOP HP MINI 400 G6 Core i7 Gen-10/8GB/512GB
	52883	8CC1331PNQ	1	NO	PC DESKTOP HP MINI 400 G6 Core i7 Gen-10/8GB/512GB
A102	A102	0	17	NO	ADAPTADOR
	A111	0	12	NO	GENERIC MOUSE
	A112	0	12	NO	GENERIC TECLADO
	A123	0	12	NO	CABLE DE PODER
A125	A125	0	12	NO	CABLE HDMI
	52838	3CQ109053K	1	NO	MONITOR HP V194 18.5"
	52846	3CQ109053Z	1	NO	MONITOR HP V194 18.5"
	52847	3CQ109054V	1	NO	MONITOR HP V194 18.5"
	52848	3CQ109053C	1	NO	MONITOR HP V194 18.5"
	52849	3CQ1090553	1	NO	MONITOR HP V194 18.5"
	52850	3CQ1090540	1	NO	MONITOR HP V194 18.5"
	52853	1BHXP3	1	NO	PORTATIL WORKSTATION DELL PRECISION 3561 Core i7 Gen-11/8GB/512GB
	52854	JXGXPG3	1	NO	PORTATIL WORKSTATION DELL PRECISION 3561 Core i7 Gen-11/8GB/512GB

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS92435. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
149

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A	Fecha Recogida:	29/11/2024
Nit:	890925215-6	Fecha Contrato:	25/11/2021
Dirección:	AUT MEDELLIN BOGOTA KM 34		
Teléfono:	4488006/ Ext 141		

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS92435. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
149

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A	Fecha Recogida:	29/11/2024
Nit:	890925215-6	Fecha Contrato:	25/11/2021
Dirección:	AUT MEDELLIN BOGOTA KM 34		
Teléfono:	4488006/ Ext 141		

	52855	95FXPG3	1	NO	PORTATIL WORKSTATION DELL PRECISION 3561 Core i7 Gen-11/8GB/512GB
	52856	G9HXPG3	1	NO	PORTATIL WORKSTATION DELL PRECISION 3561 Core i7 Gen-11/8GB/512GB
	52858	F9HXPG3	1	NO	PORTATIL WORKSTATION DELL PRECISION 3561 Core i7 Gen-11/8GB/512GB
	52878	8CC1331PF1	1	NO	PC DESKTOP HP MINI 400 G6 Core i7 Gen-10/8GB/512GB
	52879	8CC1331PF2	1	NO	PC DESKTOP HP MINI 400 G6 Core i7 Gen-10/8GB/512GB
	52884	8CC1331PN5	1	NO	PC DESKTOP HP MINI 400 G6 Core i7 Gen-10/8GB/512GB
	52885	8CC1331PMR	1	NO	PC DESKTOP HP MINI 400 G6 Core i7 Gen-10/8GB/512GB
6265	6265	0	17	NO	LICENCIA WINDOWS 10 PROFESSIONAL
	52840	3CQ1090530	1	NO	MONITOR HP V194 18.5"
	52841	3CQ109054W	1	NO	MONITOR HP V194 18.5"
	52842	3CQ109053R	1	NO	MONITOR HP V194 18.5"
	52844	3CQ1090538	1	NO	MONITOR HP V194 18.5"
	52845	3CQ109053X	1	NO	MONITOR HP V194 18.5"

REFERENCIA	OBSERVACION	IMAGEN ACTIVO
52853	Equipo con desgaste, pelado, ver imagen	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS92435. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
149

 Recibido	<p>STIVON CASTAÑEDA C.C. 1007253068</p> Entregado	<p>Juan Pablo</p> Coordinador de renting
--	--	---


Cliente:	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A	Fecha Recogida:	29/11/2024
Nit:	890925215-6	Fecha Contrato:	25/11/2021
Dirección:	AUT MEDELLIN BOGOTA KM 34		
Teléfono:	4488006/ Ext 141		

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS92435. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
149

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A	Fecha Recogida:	29/11/2024
Nit:	890925215-6	Fecha Contrato:	25/11/2021
Dirección:	AUT MEDELLIN BOGOTA KM 34		
Teléfono:	4488006/ Ext 141		

52853	Equipo con desgaste, pelado, ver imagen	
52853	Equipo con desgaste, pelado, ver imagen	
52855	Equipo con rayones, pelado, desgaste, ver imagen	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS92435. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
149

 Recibido	<p>STIVON CASTAÑEDA C.C. 1007253068</p> Entregado	<p>Juan Pablo</p> Coordinador de renting
--	---	---

Cliente:	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A	Fecha Recogida:	29/11/2024
Nit:	890925215-6	Fecha Contrato:	25/11/2021
Dirección:	AUT MEDELLIN BOGOTA KM 34		
Teléfono:	4488006/ Ext 141		

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS92435. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
149

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A	Fecha Recogida:	29/11/2024
Nit:	890925215-6	Fecha Contrato:	25/11/2021
Dirección:	AUT MEDELLIN BOGOTA KM 34		
Teléfono:	4488006/ Ext 141		

52855	Equipo con rayones, pelado, desgaste, ver imagen	
52855	Equipo con rayones, pelado, desgaste, ver imagen	
52855	Equipo con rayones, pelado, desgaste, ver imagen	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS92435. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent


Cantidad Total
149

 Recibido	Estiven Castañeda C.C. 1007253068 Entregado	Juan Pablo Coordinador de renting
--	--	---

Cliente:	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A	Fecha Recogida:	29/11/2024
Nit:	890925215-6	Fecha Contrato:	25/11/2021
Dirección:	AUT MEDELLIN BOGOTA KM 34		
Teléfono:	4488006/ Ext 141		

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS92435. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
149

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A	Fecha Recogida:	29/11/2024
Nit:	890925215-6	Fecha Contrato:	25/11/2021
Dirección:	AUT MEDELLIN BOGOTA KM 34		
Teléfono:	4488006/ Ext 141		

52855	Equipo con rayones, pelado, desgaste, ver imagen	
52855	Equipo con rayones, pelado, desgaste, ver imagen	
52856	Equipo con desgaste, pelado, ver imagen	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS92435. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
149

 Recibido	ESTIVON CASTAÑEDA C C 1007253068 Entregado	Juan Pablo Coordinador de renting
--	---	---

Cliente:	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A	Fecha Recogida:	29/11/2024
Nit:	890925215-6	Fecha Contrato:	25/11/2021
Dirección:	AUT MEDELLIN BOGOTA KM 34		
Teléfono:	4488006/ Ext 141		

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS92435. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
149

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliete:	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A	Fecha Recogida:	29/11/2024
Nit:	890925215-6	Fecha Contrato:	25/11/2021
Dirección:	AUT MEDELLIN BOGOTA KM 34		
Teléfono:	4488006/ Ext 141		

52856	Equipo con desgaste, pelado, ver imagen	
52856	Equipo con desgaste, pelado, ver imagen	
52856	Equipo con desgaste, pelado, ver imagen	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS92435. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
149


 Recibido	<p>STIVON CASTAÑEDA C C 1007253068</p> Entregado	<p>Juan Pablo</p> Coordinador de renting
--	--	---

Cliente:	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A	Fecha Recogida:	29/11/2024
Nit:	890925215-6	Fecha Contrato:	25/11/2021
Dirección:	AUT MEDELLIN BOGOTA KM 34		
Teléfono:	4488006/ Ext 141		

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS92435. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total

149

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A	Fecha Recogida:	29/11/2024
Nit:	890925215-6	Fecha Contrato:	25/11/2021
Dirección:	AUT MEDELLIN BOGOTA KM 34		
Teléfono:	4488006/ Ext 141		

52856	Equipo con desgaste, pelado, ver imagen	
52856	Equipo con desgaste, pelado, ver imagen	
52856	Equipo con desgaste, pelado, ver imagen	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS92435. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
149

 Recibido	ESTIVAN CASTAÑEDA C C 1007253068 Entregado	Juan Pablo Coordinador de renting
--	---	---


Cliente:	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A	Fecha Recogida:	29/11/2024
Nit:	890925215-6	Fecha Contrato:	25/11/2021
Dirección:	AUT MEDELLIN BOGOTA KM 34		
Teléfono:	4488006/ Ext 141		

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS92435. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
149

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A	Fecha Recogida:	29/11/2024
Nit:	890925215-6	Fecha Contrato:	25/11/2021
Dirección:	AUT MEDELLIN BOGOTA KM 34		
Teléfono:	4488006/ Ext 141		

52858	Equipo con desgaste, ver imagen	
52858	Equipo con desgaste, ver imagen	
52854	Equipo con rayones, pelado, ver imagen	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS92435. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent


Cantidad Total
149

 Recibido	ESTIVON CASTAÑEDA C C 1007253068 Entregado	Juan Pablo Coordinador de renting
--	---	---


Cliente:	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A	Fecha Recogida:	29/11/2024
Nit:	890925215-6	Fecha Contrato:	25/11/2021
Dirección:	AUT MEDELLIN BOGOTA KM 34		
Teléfono:	4488006/ Ext 141		

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS92435. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
149

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A	Fecha Recogida:	29/11/2024
Nit:	890925215-6	Fecha Contrato:	25/11/2021
Dirección:	AUT MEDELLIN BOGOTA KM 34		
Teléfono:	4488006/ Ext 141		

52854	Equipo con rayones, pelado, ver imagen	
52854	Equipo con rayones, pelado, ver imagen	
52854	Equipo con rayones, pelado, ver imagen	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS92435. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
149

Compurent Recibido	STIVON CASTAÑEDA C.C. 1007253068	Juan Pablo Coordinador de renting
	Entregado	

Cliente:	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A	Fecha Recogida:	29/11/2024
Nit:	890925215-6	Fecha Contrato:	25/11/2021
Dirección:	AUT MEDELLIN BOGOTA KM 34		
Teléfono:	4488006/ Ext 141		

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS92435. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
149

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A	Fecha Recogida:	29/11/2024
Nit:	890925215-6	Fecha Contrato:	25/11/2021
Dirección:	AUT MEDELLIN BOGOTA KM 34		
Teléfono:	4488006/ Ext 141		

52854	Equipo con rayones, pelado, ver imagen	
52838	Equipo con rayones, ver imagen	
52842	Cable con pintura	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS92435. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent


Cantidad Total
149

 Recibido	<p>STIVON CASTAÑEDA C C 1007253068</p> Entregado	<p>Juan Pablo</p> Coordinador de renting
--	--	---

Cliente:	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A	Fecha Recogida:	29/11/2024
Nit:	890925215-6	Fecha Contrato:	25/11/2021
Dirección:	AUT MEDELLIN BOGOTA KM 34		
Teléfono:	4488006/ Ext 141		

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS92435. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
149

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A	Fecha Recogida:	29/11/2024
Nit:	890925215-6	Fecha Contrato:	25/11/2021
Dirección:	AUT MEDELLIN BOGOTA KM 34		
Teléfono:	4488006/ Ext 141		

52847	equipo con rayones, ver imagen	
52773	Equipo con puerto malo, ver imagen	
52773	Equipo con puerto malo, ver imagen	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS92435. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
149

 Recibido	<p>STIVON CASTAÑEDA C.C. 1007253068</p> Entregado	<p>Juan Pablo</p> Coordinador de renting
--	--	---



Cliente:	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A	Fecha Recogida:	29/11/2024
Nit:	890925215-6	Fecha Contrato:	25/11/2021
Dirección:	AUT MEDELLIN BOGOTA KM 34		
Teléfono:	4488006/ Ext 141		

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS92435. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
149

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliete:	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A	Fecha Recogida:	29/11/2024
Nit:	890925215-6	Fecha Contrato:	25/11/2021
Dirección:	AUT MEDELLIN BOGOTA KM 34		
Teléfono:	4488006/ Ext 141		

A112	Entregan 2 Teclados Microsoft	
52881	Equipo con rayones, ver imagen	
A125	Son vga	

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS92435. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
149

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A	Fecha Recogida:	29/11/2024
Nit:	890925215-6	Fecha Contrato:	25/11/2021
Dirección:	AUT MEDELLIN BOGOTA KM 34		
Teléfono:	4488006/ Ext 141		

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS92435. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
149

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--

Cliente:	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A	Fecha Recogida:	29/11/2024
Nit:	890925215-6	Fecha Contrato:	25/11/2021
Dirección:	AUT MEDELLIN BOGOTA KM 34		
Teléfono:	4488006/ Ext 141		

ACTA DE RECOGIDA, CONSIDERACIONES PARA TENER EN CUENTA:

- COMPURENT S.A.S. elabora este documento como prueba de entrega del equipo(s), ya sea por finalización de contrato de arrendamiento, tramite de garantía, servicio por demanda o cambio.
- DAÑOS, AVERÍAS Y PÉRDIDAS:** El arrendatario se compromete a respetar y proteger los equipos, que pertenecen a COMPURENT S.A.S., estableciendo para ello las medidas organizativas y técnicas que resultaran necesarias. Todo daño generado por mal uso de los equipos es responsabilidad del arrendatario. COMPURENT S.A.S. está en la plena capacidad de hacer los cobros relacionados con la reparación o reposición del mismo. COMPURENT S.A.S. realizará de manera inmediata, los cobros que éstos generen y tendrá 3 días hábiles para notificar al cliente que daños son causados por mala manipulación y que conlleven un cobro. En caso de pérdida el ARRENDATARIO asumirá el valor comercial del equipo, en el momento de decretarse la pérdida.
- Todo equipo que llegue al almacén con los sellos de seguridad rotos ingresa a validación interna, en caso de tener algún faltante se realizara el cobro inmediato al cliente de la(s) parte(s) que hagan falta.
- La persona encargada de realizar la recogida llevará a cabo una revisión visual inicial. No obstante, si durante esta inspección no se detecta ningún daño aparente y no se informa en este documento, al ingresar al taller, se realizará una revisión detallada posteriormente. En caso de encontrar alguna anomalía durante esta revisión detallada, se notificará al cliente en un plazo de tres días hábiles. Se informará al cliente sobre los daños causados por una manipulación inadecuada que resulten en cargos adicionales.
- El usuario deberá exigir el registro de los accesorios del equipo al momento del envío, no el transportador ni COMPURENT S.A.S asumirán responsabilidades por el extravío de accesorios no reportados por el usuario.
- En caso de que el usuario o cliente desee devolver equipos incompletos deberá autorizar por escrito el cobro del faltante mediante este ingreso.
- El cliente debe devolver Hardware (equipos, periféricos y accesorios - guaya, maletín, audífonos, mouses, teclados entre otros) que hagan parte del contrato. Si el cliente se compromete a pagar el equipo/periférico/accesorio que hace falta por devolver se coordina la recogida, por el contrario, si no hay un compromiso de reposición la devolución quedará a cargo del cliente.
- ELEMENTOS NO DEVUELTOS:** En los casos que el arrendatario de tecnología no devuelva los siguientes elementos se aplicara la siguiente tabla de cobro para los mismos teniendo en cuenta el valor comercial actual de estos: (morrales, guayas, mouses alámbricos, teclados alámbricos, bases refrigerantes, convertidor USB - RJ45, cable de poder, cable HDMI, cable de datos, cable VGA, cable Display Port, receptor Wireless) los siguientes elementos siempre se generara cobro del 100% del valor comercial (mouses inalámbricos, teclados inalámbricos, accesorios y periféricos marca apple, docking station, lápices digitales, diademas, cámaras, controles de tv o videoproyectores, bases de monitores, unidades de dvd externas)
 - ✓ Contrato de 1 a 12 meses de duración: 100% de cobro
 - ✓ Contrato de 13 a 18 meses de duración: 80% de cobro
 - ✓ Contrato de 19 a 24 meses de duración: 60% de cobro
 - ✓ Contrato superior a 25 meses: NO SE GENERA COBRO
- REPARACIONES:**
 - Las reparaciones a los equipos propiedad del ARRENDADOR, únicamente pueden ser hechas por personal del ARRENDADOR, o por personal autorizado expresamente por el mismo.
 - El ARRENDATARIO no está autorizado a hacer reparaciones al hardware en los equipos, salvo si existiese un permiso escrito por parte del ARRENDADOR.
 - Cuando sea requerida una reparación, el ARRENDADOR se obliga a reemplazar los equipos y bienes informáticos por otros de similares o superiores características definitivamente.
- MEJORAS:**
 - EL ARRENDATARIO no está autorizado a hacer mejoras al hardware en los equipos, salvo que existiese un permiso escrito por parte del ARRENDADOR.
 - EL ARRENDATARIO está autorizado a instalar cualquier clase de software, para el normal desempeño de su operación en los equipos del ARRENDADOR.

Observación: Se genera recogida según orden de servicio número: OS92435. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

Cantidad Total
149

 Recibido	<p>STIVON CASTAÑEDA C.C. 1007253068</p> Entregado	<p>Juan Pablo</p> Coordinador de renting
--	--	---

Cliente:	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A	Fecha Recogida:	29/11/2024
Nit:	890925215-6	Fecha Contrato:	25/11/2021
Dirección:	AUT MEDELLIN BOGOTA KM 34		
Teléfono:	4488006/ Ext 141		

siempre y cuando este cumpla totalmente con un adecuado licenciamiento.

11. DAÑOS:

- El ARRENDATARIO responderá, civil y contractualmente, por todo daño o deterioro por mal uso a los equipos, en los cuales se compruebe que fueron ocasionados por un uso inadecuado de los equipos o provengan del incumplimiento de las instrucciones del fabricante, por parte de personal del ARRENDATARIO. En caso de daño parcial el ARRENDATARIO pagará la respectiva reparación, de acuerdo a la confrontación con el ACTA DE ENTREGA.
- Todo daño atribuible al suministro de energía, como descarga eléctrica, o variación de voltaje será cubierto en su totalidad por el ARRENDATARIO.
- El daño atribuible a un desgaste por uso normal, o concluyente de defecto en fabricación de los equipos será cubierto en su totalidad por EL ARRENDADOR.
- PARÁGRAFO. EL ARRENDATARIO deberá informar cualquier novedad sobre daños ocurridos a los equipos dentro de los 3 días hábiles a la ocurrencia del mismo. En caso de no notificar el daño dentro del término establecido en la presente deberá responder por la totalidad del valor del daño.

12. PÉRDIDAS:

- El ARRENDATARIO responderá por la totalidad de daños y perjuicios ocasionados por cualquier pérdida o desaparición sin violencia, que sufran los equipos durante el Acuerdo de arrendamiento operativo. En caso de pérdida se cobrará al ARRENDATARIO el valor comercial de reposición del equipo de similares características, que rija el día que se decreta la pérdida. Si el equipo esta descontinuado y no se hace posible su consecución, responderá por el costo de un equipo de similares características con su DEMERITO COMERCIAL aplicable de acuerdo al tiempo de Acuerdo ejecutado.
- PARÁGRAFO. EL ARRENDATARIO deberá informar cualquier novedad sobre perdidas de los equipos dentro de los 3 días hábiles a la ocurrencia de las mismas. En caso de no notificar la perdida dentro del término establecido en la presente deberá responder por la totalidad del valor del equipo

13. RECOGIDA:

El servicio de Recogida de equipos se contemplará sobre una única visita por ticket. En caso de requerir más visitas se generará cobro por concepto de flete o el cliente deberá entregar en nuestras instalaciones.


14. SEGURIDAD INFORMÁTICA:

Todo daño generado por Virus, Malware, Ransomware, y demás posibles ataques relacionados con la seguridad del equipo deberán ser contenidas por las políticas de seguridad del arrendatario. En consecuencia, cualquier situación que afecte el buen funcionamiento del equipo es responsabilidad del arrendatario.

15. RESPALDO DE INFORMACIÓN:

El Arrendatario es responsable de realizar respaldo a la información contenida en los equipos, previa devolución a Compurent. Compurent no se responsabiliza por perdida de información.

Observación:	Se genera recogida según orden de servicio número: OS92435. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent	Cantidad Total
		149

 Recibido	 Entregado	 Coordinador de renting
--	--	--